



PAR COURRIEL


Le Stade

Montréal, le 30 mars 2022

La Tour

Le Centre sportif

L'Esplanade



**OBJET : Votre demande d'accès à l'information du 22 février 2022
N/Dossier N° : DAI 407**



La présente a pour but de répondre à votre demande du 22 février dernier adressée à notre organisme en vertu de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi ») et ayant pour objet l'accès et l'obtention des renseignements suivants pour le Syndicat des travailleuses et travailleurs des métiers et des services de la RIO :

« 1. *Les bons de travail reçus et assignés entre le 1^{er} janvier 2020 et le 15 février 2022 qui concernent le titre d'emploi de « Ferblantier et mécanicien en ventilation ». Plus précisément, nous souhaitons avoir accès :*

- *aux bons de travail qui ont été assignés aux ferblantiers durant cette période.*
- *aux bons de travail qui ont été enregistrés dans le système informatique durant cette période. En d'autres mots, il s'agit des différents besoins et demandes de travail qui ont été faits à travers le système informatique.*

2. *Les contrats à forfait octroyés pour du travail assujetti à l'accréditation syndicale des Métiers selon la convention collective, entre le 1^{er} janvier 2020 et le 15 février 2022. »*

1. Bons de travail concernant le titre d'emploi « Ferblantier et mécanicien en ventilation »

Après analyse, nous vous informons que nous devons consentir que partiellement à votre demande en vous fournissant les bons de travail caviardés. Nous invoquons notamment les articles 22 à 24, 53 et 54 de la Loi au soutien de notre décision. Ces articles prévoient ce qui suit :

« **22.** Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

23. *Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.*

24. *Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.*

53. *Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:*

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

54. *Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. »*

2. Contrats à forfait

Après analyse, nous vous informons qu'aucun contrat à forfait n'a été octroyé pour du travail assujéti à l'accréditation syndicale des métiers selon la convention collective entre le 1^{er} janvier 2020 et le 15 février 2022.

Nous vous avisons que vous pouvez demander la révision de cette décision en vertu de l'article **135** de la Loi auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, [REDACTED] l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Denis Privé 2022.03.31
11:35:52 -04'00'

M^e Denis Privé

Secrétaire général et vice-président Affaires juridiques et corporatives
Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements
personnels



Bon de travail
C-64966.3

Remplacement des
contrôleurs du Parc
olympique (phase 2)
97-048-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	P A1* B01 010	Date planifiée	2022-01-17
Description de l'équipement			
Actif	P A1* B01 010		
Description	Salle électrique billetterie		
Code comptable pièces	0509704840		
Description des travaux			

Fabriquer un back plate de remplacement pour le panneau de contrôle.




Bon de travail
C-68822

Réparation et entretien des
composantes structurales du
PO (Vulkem)
97-018-41

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 010 361	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 000 010 361		
Description	Local de la Construction (décret)		
Code comptable pièces	1009701841		
Description des travaux			

svp fabriquer 7 pannes a membrane (vulkem) voir ██████████ pour les dimensions ██████████ est au courant merci

**Réaménagement des
espaces clients au CSPO**

97-058-40


Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	SUPPRIMÉ -
Demandeur		Date requise	2020-06-23
Localisation	N 000 E16 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 000 E16 010
Description	Toilette handicapé
Code comptable pièces	3009705840

Description des travaux


Les conduits sont retirés, reste à mettre une tôle pour fermer

- Enlever la conduite de ventilation qui part du vestiaire familial, qui passe dans le faux plafond et termine dans le vestiaire humide homme. Fermé au niveau de la conduite principale située dans le vestiaire humide homme.
- Enlever le coude et la tête de gicleur à droite de l'entrée du vestiaire homme au-dessus du mur en construction.

**Bon de travail**
C-71530

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	SUPPRIMÉ -
Demandeur		Date requise	2020-07-07
Localisation		Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	Secteur 100		
Description			
Code comptable pièces	43005		
Description des travaux			

Bruit anormal provenant du conduit de ventilation sortant des bureaux administratifs RIO.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Mécanique et plomberie
Demandeur		Date requise	
Localisation	P A2* R01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	TP-1
Description	Thermopompe TP-1. Près de la reception
Code comptable pièces	80005

Description des travaux


Peinturer la persienne
Le volet d'air neuf est coincé ouvert
Depuis 2 ans qu'on mentionne qu'il doit être remplacé
Il n'y a plus d'air frais ni de chauffage à l'administration
Le serpentin risque de gelé
SVP veuillez prendre actions

**Bon de travail**
C-71762

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation		Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	Niveau A2 (96' 1.5")		
Description			
Code comptable pièces	14005		
Description des travaux			

Enlever la conduite de ventilation ainsi que le garde de sécurité ainsi que de relocaliser le gicleur.

La conduite est localisée au plafond tout de suite à la sortie des portes d'accès au P2. Pour plus d'information voir avec ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation		Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	Niveau A2 (96' 1.5")		
Description			
Code comptable pièces	14005		
Description des travaux			

Enlever la conduite de ventilation ainsi que le garde de sécurité ainsi que de relocaliser le gicleur.

La conduite est localisée au plafond tout de suite à la sortie des portes d'accès au P2. Pour plus d'information voir avec [REDACTED]



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS E14 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	16575
Description	Mitigeur d'eau thermostatique pour le vestiaire employé (Homme, femme) et vestiare familiale humide
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Fabrication et installation d'une armoire pour l'installation du mitigeur, homme sec

Installer le nouveau mitigeur des douches.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-08-10
Localisation	N 20A A02 240	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 20A A02 240
Description	Salle multifonctionnelle ██████████
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

RÉPARATION BOXE S122-01 PHASE 2 - FERBLANTIER

Refaire/réparer la panne de condensation

Svp vérifier la tuyauterie qui coule à nouveau dans le plateau de Boxe à ██████████. L'eau qui tombe endommage le recouvrement de plancher en dessous. Merci !



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS B01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N *SS B01 010
Description	Atelier de ferblanterie
Code comptable pièces	30005


Description des travaux

Fabriquer/Installer un conduit de retour sur le nouveau ventilateur



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	SUPPRIMÉ - Ferblantier
Demandeur		Date requise	
Localisation	R A1* C01 505	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	R A1* C01 505		
Description	Escalier menant aux bureaux administratifs de la RIO		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

débossage de poubelle...



Bon de travail
C-72202

Salle de Vélo virtuel

90-013-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-08-31
Localisation	N 000 E29 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 000 E29 010
Description	Studio 2
Code comptable pièces	3009001340

Description des travaux

Fabrication d'un couvercle en stainless pour caper le drains d'un lavabo dans la salle de repos

voir ██████████ pour les details



Bon de travail
C-72341

Réfection des bureaux
billetterie et stationnement


97-022-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-08-28
Localisation	P A2* A19 600	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P A2* A19 600
Description	Aire de stationnement
Code comptable pièces	1709702240

Description des travaux

Svp, mettre une patch pour couvrir la fuite survenue sur le joint au niveau P2 vis-à-vis la cage d'escaliers. Photo en appui

**Bon de travail**
C-72422

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 008 320	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 000 008 320		
Description	Atelier service électronique		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

faire faire un petit chapeaux sur l'intercom. pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieure

Voir ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-09-02
Localisation	S 300 003 060	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 300 003 060		
Description	Loge 20 Salon V.I.P. ██████████		
Code comptable pièces	15005		
Description des travaux			

Svp nettoyer les systèmes de ventilation des loges 20 et 22 avant le mardi 8 septembre. Merci !



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-09-10
Localisation	S 000 009 350	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 000 009 350
Description	Bureau ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Rencontrer ██████████ et ██████████ au ██████████ pour voir la faisabilité d'un plan pour faire fonctionner la ventilation des S-AT de manière plus performante. 10h00 Jeudi le 10 septembre




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-70-001
Description	Système de déshumidification des bureaux vitrés entre les bassin d'entraînement et de compétition ██████████ (relié à aucun TCAI)
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Faire l'équilibrage des grilles de ventilation tel qu'observé avec ██████████
- identifier les branches qui vont vers les diffuseurs au passage



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS B01 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N *SS B01 010		
Description	Atelier de ferblanterie		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Fabrication d'une base en stainless pour supporté un filtre à panier 4" Hayward
Souder les fer angle 12`X12` avec patte



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	R A1* C01 400	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	R A1* C01 400		
Description	Rotonde		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Fuite d'eau, voir si possible d'ajouter une panne



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	R A1* C01 630	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	STP-86-100		
Description	Système de ventilation et chauffage de la Rotonde accès métro/administration P.O (relié au TCAI 10:M1-86)		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Vérifier bruit



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-02
Localisation	N *SS B01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N *SS B01 010
Description	Atelier de ferblanterie
Code comptable pièces	30005


Description des travaux

faire une fabrication d'une plaque de tole pour ██████████ 32``X48``



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS B01 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N *SS B01 010		
Description	Atelier de ferblanterie		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Faire et installer une panne pour le hublot de la piscine plongon




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-60-007
Description	Système de ventilation P-60-007 desservant bureau administratif du ██████████. TCAI 5:M1-87
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

vérification du systeme



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2020-10-13
Localisation	N *SS B01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N *SS B01 010
Description	Atelier de ferblanterie
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

fabrication de tablette pour rangement des outils




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 300 018 052	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-049
Description	Système de ventilation alimentation air mezzanine / Apport d'air frais des niveaux 200A et 300 (██████) (relié au TCAI 5:M4-38, 39)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Fabrication et fermeture du mur du systeme S-138-49



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation		Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	A-264		
Description	Camion Opération et soutien à l'événement.		
Code comptable pièces	05005		
Description des travaux			

fabriquer une pièce en stainless pour la taill gate du camion A-264.
vous pouvez aller voir sur le A-218 de L'électricité ou me voir moi

**Bon de travail**
C-73451

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-20
Localisation	S 000 011 352	Date planifiée	2020-10-20

Description de l'équipement	
Actif	S 000 011 352A-Serrurerie
Description	Accès bureau de ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Installer une plaque de staines sur la porte

Voir ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 03A 370	Date planifiée	2020-11-12
Description de l'équipement			
Actif	S 000 03A 370		
Description	Ancienne buanderie (EXPOS)		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Réparation du conduit flexible de la sècheuse

fabrication d'une boîte à charpie pour un tuyaux de 8" pour la nouvelle sècheuse



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N 000 E14 120	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N 000 E14 120		
Description	Vestiaire sec des hommes		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Fabrication et installation d'un caping autour du cadrage d'entrée du vestiaire sec hommes svp
Merci



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	P B1* C01 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P B1* C01 010		
Description	Atelier garage entretien.		
Code comptable pièces	74005		
Description des travaux			

Vérifier les pannes au garage je crois qu'elle sont boucher et l'eau coule par terre



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-27
Localisation	N *SS B01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N *SS B01 010
Description	Atelier de ferblanterie
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Ajustement du back plate du couteau et le calibrage des mesures



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 600 010 840	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S-C-10-1		
Description	Système de ventilation d'évacuation air enceinte stade/Sous-Gradins		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Voir a la fermeture des portes dans les consoles, 14 - 10 - 8A - 12A -14A, console d'évacuation sanitaire du stade

Rénovation des espaces
touristiques de la Tour de
Montréal

97-002-30

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-16
Localisation		Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	Niveau 611		
Description			
Code comptable pièces	7009700230		
Description des travaux			

Fermer le bout du duct qui sortait dehors.
Voir [REDACTED] pour info.



Bon de travail
C-73776

Gestion des entraves

97-995-41

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	P A1* DD1 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P A1* DD1 010
Description	Vestibule entrée sécurité/stade/Rotonde
Code comptable pièces	0009799541

Description des travaux

Fabriquer un panneau 30" 3/4 Largeurs X 88" 3/4 hauteurs tel que discuter avec [REDACTED]
(Voir [REDACTED])

**Bon de travail**
C-73815

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 11A 200	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-CT-9A
Description	Système de ventilation pour chauffer l'enceinte du stade et distribuer l'air aux niveaux 200a, 300 et 400
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

réparé le canevas du ventilateur S-CT-9A

voir

merci



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-11-13
Localisation	S 300 018 052	Date planifiée	2020-11-12

Description de l'équipement	
Actif	S-138-049
Description	Système de ventilation alimentation air mezzanine / Apport d'air frais des niveaux 200A et 300 () (relié au TCAI 5:M4-38, 39)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Nettoyage et démarrage du système

**Bon de travail**
C-73901

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2020-11-06
Localisation	S 300 018 052	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-049
Description	Système de ventilation alimentation air mezzanine / Apport d'air frais des niveaux 200A et 300 (INSQ) (relié au TCAI 5:M4-38, 39)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

nettoyage intérieur et extérieur du système 138-049



Réfection des
stationnements P2 (pahse
5B) et P3 (phase 5a) volet
2018
97-024-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	P A1* A19 101	Date planifiée	2021-05-05
Description de l'équipement			
Actif	P A1* A19 101		
Description	Accès vestibule du P A1*		
Code comptable pièces	1409702440		
Description des travaux			

Réinstaller les ducts de ventilation suite au travaux de RIO Construction.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-11-13
Localisation	P A1* L02 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P A1* L02 010		
Description	Salle de serveur ██████████ et de mécanique d'ascenseur P-MC-3		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Svp modifier le dock de ventilation pour diriger l'air vers la tour de serveurs. S'assurer que l'ouverture permette l'ouverture et la fermeture de la porte du cabinet du serveur. Voir ██████████ au besoin.

**Bon de travail**
C-73990

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-11-13
Localisation	S 000 005 900	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S-70-056		
Description	Système d'alimentation d'eau potable (réseau secondaire pour le systèmes de gicleurs 8") secteur galerie technique console 5		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Ajouter une pièce en tôle qui permettra à l'eau de mieux descendre dans l'entonnoir.

Merci.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-11-16
Localisation	P A1* F01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P A1* F01 010
Description	Vestiaire accueil
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Vérification de la pan murale près de l'entreposage du vestiaire de ██████████

Contactez ██████████ pour ouverture du local poste ██████████ ou au ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-11-17
Localisation	N 000 BB3 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 000 BB3 010
Description	Bassin de compétition
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

rampe d'entrée dans le bassin de compétition..coin ████████ et plongeon...la rampe est à être redressée par le ferblantier..si possible...informer ██████████ de l'état de réalisation



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 010 320	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 000 010 320		
Description	Atelier construction/projets		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Évaluer la mise aux normes du local de soudure. Point de vue ventilation.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 010 320	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S-TAV-3		
Description	Système de ventilation extraction d'air fumées de soudure		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Ajuster les clapets de fermeture automatique des bras de captation. S'assurer qu'ils puissent fermer de manière étanche afin de maximiser la succion du cône de captation.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-11-20
Localisation	P A1* J03 090	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P A1* J03 090		
Description	Bureau ██████████ Porte 15B.		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Svp fermer les volets afin de diminuer le son dans le local et permettre l'aménagement d'un studio. Merci !



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2020-11-20
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-60-007
Description	Système de ventilation P-60-007 desservant bureau administratif du ██████████. TCAI 5:M1-87
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

entretien et verification du systeme

**Bon de travail**
C-74264.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-08
Localisation	P A1* MR1 010	Date planifiée	2021-02-15

Description de l'équipement	
Actif	P A1* MR1 010
Description	Salle à manger cafétéria.
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Complété les réparations autour du pluit de lumiere de la cafét.ria du



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	P A1* P01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P A1* P01 010
Description	Pavillon technique #1 salle mécanique ██████████
Code comptable pièces	11325063


Description des travaux

Fabriquer un entonnoir pour le drain de l'humidificateur du P5-3A.

**Bon de travail**
C-74299

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation		Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	VE-186		
Description	Véhicule électrique (Plomberie, mécanique, ventilation) ██████████		
Code comptable pièces	05005		
Description des travaux			

fabrication d'un support pour tablette merci


**Bon de travail**
C-74314

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-11-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

entretien du systeme




Bon de travail
C-74369

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-12-04
Localisation		Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	Niveau A2 (96' 1.5")
Description	
Code comptable pièces	14005

Description des travaux

Voir la possibilité d'installer une panne sur le mur Est audessus du vestiaire et des bureaux à ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-12-04
Localisation	S 000 009 380	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 000 009 380
Description	Bureau ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Faire deux plaque en aluminium selon le dessin plaque la plus épaisse possible



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-12-14
Localisation	S 000 11A 200	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-CT-9A
Description	Système de ventilation pour chauffer l'enceinte du stade et distribuer l'air aux niveaux 200a, 300 et 400
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

faire le test de démarrage du système S-CT-9A avec l'équipe de


lundi le 14 décembre entre 8h et 9h



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-12-08
Localisation	P A2* EK1 010	Date planifiée	2020-12-14
Description de l'équipement			
Actif	P A2* EK1 010		
Description	Corridor de circulation face à la porte 11.		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			


Suite au retrait des murs, svp réparer la panne dans le corridor du bloc 5, devant le Curling.

Merci !



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	P A1* P01 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P5-3A		
Description	Système de ventilation ██████████ (relié au TCAI 6:M1-73, 74, 75)		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Verifier volets air neuf qui ne ferme pas etanche
ref BT 74638



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 009 380	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 000 009 380		
Description	Bureau ██████████		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Voir à fabriquer une plaque en aluminium pour notre panneau de distribution (voir gabarit)



Bon de travail
C-74716.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-18
Localisation	N *SS E14 011	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-60-031
Description	Système de ventilation pour le vestiaire sec de femmes, alimenté par système P-60-008 (relié à aucun TCAI)
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Enlever les conduite de ventilation et remettre le système comme il était initialement démonté la machine en morceau,et la sortir



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	2020-12-16
Description de l'équipement			
Actif	P-60-008		
Description	Système de ventilation P-60-008 desservant les vestiaires du ██████████. TCAI 5:M1-67, 5:M1-69.		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

██████████ assistance - fermer volet d'air neuf et évac - arrêter moteur de retour
Ferblantier-Mécanicien - vérifier le fonctionnement du système en mode recirculation, débit d'air, vibration moteur




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	P A1* P01 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P5-3A		
Description	Système de ventilation ██████████ (relié au TCAI 6:M1-73, 74, 75)		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

réparer le volet d'exhaust rode cassé



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-12-18
Localisation	S 300 011 050	Date planifiée	2020-12-14
Description de l'équipement			
Actif	S 300 011 050		
Description	Aire de circulation		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Fabriquer une panne avec drain et l'installer sur le mur extérieur au niveau 300, col 11.
Nacelle déjà sur place.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-07
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	2021-01-07
Description de l'équipement			
Actif	S-GT-58		
Description	Système de ventilation pour apport air neuf syst.cond. d'air #s-gt-1		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Entretien du S-GT-58.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2021-01-15
Localisation	S 000 012 040	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 000 012 040
Description	Salle de toilettes femmes
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Nettoyer et refixer la grille de ventilation dans la salle de bain des femmes.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-15
Localisation	S 000 014 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-50
Description	Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Faire l'inspection des S-GT-50 et 51.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-29
Localisation	N *SS B01 010	Date planifiée	2021-02-17

Description de l'équipement	
Actif	N *SS B01 010
Description	Atelier de ferblanterie
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Fabrication de supports et/ou boîte pour les tablettes



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 05A 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-09A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Pour le S-GT-5A et 9A: Fabriquer et installer un déflecteur pour que l'air puisse se rendre correctement dans l'entrée d'air frais. Une modification peu efficiente a été faite. Il s'agit de corriger la situation

**Bon de travail**
C-75279.2**Réparation et entretien des
composantes structurales du
PO (Béton)**
97-018-43

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-02-05
Localisation	P A1* 024 400	Date planifiée	2021-01-28
Description de l'équipement			
Actif	P A1* 024 400		
Description			
Code comptable pièces	1009701843		
Description des travaux			

Enlever une partie du conduit de ventilation pour permettre la réparation du béton du plafond et du mur du P-1.

**Bon de travail**
C-75350

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-27
Localisation	S 000 004 900	Date planifiée	2021-01-27

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-06
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien et ajustement des volets et poigné plus graissage.

**Bon de travail
C-75408**

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-02-19
Localisation	N 000 E35 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N 000 E35 010		
Description	Salle entreposage		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Bonjour, installer une plaque de protection sur le côté piscine des deux portes du dépôt aquatique. Pour détail, veuillez consulter le document lié. Merci.

**Bon de travail**
C-75417

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-02-05
Localisation	R A1* C01 300	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	R A1* C01 300
Description	Rotonde
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Pour le ferblantier : Débosseler poubelle dans la rotonde svp.

**Bon de travail**
C-75463.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-05-21
Localisation	P A1* A15 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	STP-86-099
Description	Ventilateur situé dans la gaine ou passe les tuyaux de vapeur, condensée et gicleur au P A1
Code comptable pièces	14005

Description des travaux

Au printemps - Retirer la gaine de ventilation



Remplacement des
contrôleurs du Parc
olympique (phase 2)
97-048-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS E14 010	Date planifiée	2021-03-01
Description de l'équipement			
Actif	AP-001		
Description	Armoire périphérique (AP) (UPS027) Piscines face vestiaire homme		
Code comptable pièces	0509704840		
Description des travaux			

Démanteler les gardes en tôle qui protégeaient l'armoire contre l'eau.



Bon de travail
C-75488


Aménagement du bâtiment
de base des étages 8 à 14
de la Tour
97-046-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-02-04
Localisation	T 339 AA1 020	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	T 339 AA1 020
Description	Gaine technique
Code comptable pièces	7109704640

Description des travaux

besoin d'un ferblantier et technicien en controle pour investigation pour un duct de ventilation qui n'est pas identifier au niveau 11 (339) pour que l'entrepreneur puisse faire le balancement sur l'étage 11 et 10

**Bon de travail**
C-75570

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-02-18
Localisation	N 000 E14 120	Date planifiée	2021-02-22
Description de l'équipement			
Actif	N 000 E14 120		
Description	Vestiaire sec des hommes		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Fabriquer un morceau pour le ventilateur du moteur de l'essoreur de maillot.

Merci.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à	██████████	Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N 000 E14 150	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 000 E14 150
Description	Toilette des hommes
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

1- remplacer la porte de stainless.

2- mettre la charnière à l'intérieur et changer le locket par un genre de barillet que nous ouvrons avec un tournevis

Voir ██████████ pour plus d'infos

**Bon de travail**
C-75621.3

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 17A 335	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S-70-061		
Description	Unité de ventilation d'espaces communs		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Mardi matin, valider le système avec un gars de contrôle et un électricien.



Bon de travail
C-75725.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	C B1* J02 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	C-56-001-VS		
Description	Ventilateur d'alimentation unite de ventilation no ref.: C-56-001-(active par moteur électrique no ref.: 08988)		
Code comptable pièces	22005		
Description des travaux			

changer le canevas sur le système il est percé sur une grande partie dans le bas.




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 009 380	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 000 009 380		
Description	Bureau		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Voir à faire faire plaque en aluminium 2 fois 4"x17" et 1 fois 4"x10"

**Bon de travail**
C-75783

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 06A 900	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S-GT-11A		
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			


Fermer porte d'accès du conduit de retour. merci



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	P A1* Y02 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P A1* Y02 010		
Description	Bureau de poste. Porte 24.		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Fabrique une panne pour capter les gouttes venant du plafond.

Merci.

**Bon de travail**
C-75907

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 004 440	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 000 004 440		
Description	Buanderie		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Besoin de faire recouvrir le nouveau contoire en stainless svp
Merci



Bon de travail
C-75945.2


Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-23
Localisation	S 300 018 052	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-049
Description	Système de ventilation alimentation air mezzanine / Apport d'air frais des niveaux 200A et 300 () (relié au TCAI 5:M4-38, 39)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Refaire l'entonnoir du drain de l'humidificateur du 138-049.

Merci.

**Bon de travail**
C-75957.4

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-05-14
Localisation	N 000 E18 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-73-004
Description	Système de ventilation vestiaires sec hommes
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Enlever les conduites de ventilation de l'appareil et s'assurer que la conduite principale allant vers les vestiaires secs soit remise dans son état original

**Bon de travail**
C-76012.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N 000 C05 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 000 C05 010
Description	Salle palestres
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Fabrication d'une languettes par le ferblantier au pied des fenetres
Voir ██████████ pour détails



Bon de travail
C-76041


Réfection des
stationnements P2 (pahse
5B) et P3 (phase 5a) volet
2018
97-024-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	P A2* T01 200	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P A2* T01 200		
Description	Local libre		
Code comptable pièces	1409702440		
Description des travaux			

BT(3100) Installer une panne en dessous du joint structural dans le base-building au P2 et diriger l'eau vers les stationnements. À coordonner sur place.

Merci!



**Bon de travail**
C-76093.1


Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-03-12
Localisation	R A1* C01 320	Date planifiée	2021-03-16

Description de l'équipement	
Actif	R A1* C01 320
Description	salle à manger ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Installer une panne sous le drain devant la porte droite de l'entrée ██████████.
Ceci est pour permettre de peindre le plancher.

Merci.

**Bon de travail**
C-76094

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-03-12
Localisation	H 150 F12 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	H 150 F12 010
Description	Local Sextant
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Faire une plaque d'aluminium (ou autre) pour mettre sous le nouveau chauffe-eau.
Voir ██████████ pour plus d'info.


Merci.

**Bon de travail**
C-76128.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2021-03-12
Localisation	N *SS BB1 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N *SS BB1 010		
Description	Corridor entre Atelier ferblanterie & bassin plongeon		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Installer une panne sous la fuite du retour d'eau au coin du bassin plongeon.

Merci.

**Bon de travail**
C-76173.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	2021-03-17

Description de l'équipement	
Actif	N *SS EE1 010
Description	Allée allant dutunnel menant à la centrale thermique jusqu'au tunnel de la galerie est
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Besoin du ferblantier pour 2 soudure svp
Voir ██████████ pour détails
Merci

**Bon de travail**
C-76192

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-09
Localisation	R A1* C01 630	Date planifiée	2021-03-17

Description de l'équipement	
Actif	STP-86-100
Description	Système de ventilation et chauffage de la Rotonde accès métro/administration P.O (relié au TCAI 10:M1-86)
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Réinstaller les conduits de ventilation enlevés pour les travaux de la construction RIO.

Merci.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS CC2 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-60-028		
Description	Système de circulation d'eau chaude du funiculaire		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Vérifier balancement la pression dans la pièce est élevée les portes n'ouvrent pas

**Bon de travail**
C-76265

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	████████████████████	Date requise	2021-03-22
Localisation	P A4* A30 510	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P A4* A30 510
Description	Sas de l'escalier de secours
Code comptable pièces	14005

Description des travaux

Faire réparer le rebord de métal d'une des pyramides des vitres du ████████ sur la dalle 200.
Se situe en face du rideau PA3.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N 000 E21 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N 000 E21 010		
Description	Vestiaire et toilette des hommes (employés). Éviers: E-016, E-015 Toilettes: T-011 Douches: D-022, D-023 Urinoire: U-005		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Enlever les plastiques protecteurs des grilles des diffuseurs qui ont été oubliés lors de la construction.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N 000 E23 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N 000 E23 010		
Description	Vestiaire et toilette des femmes (employés).		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Enlever les plastiques protecteurs des grilles de diffusion qui ont été oubliés lors de la construction



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-01
Localisation	R A1* C01 040	Date planifiée	2021-07-23

Description de l'équipement	
Actif	R A1* C01 040
Description	Rotonde
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

SVP faire la tournée de la rotonde et identifier les endroits où il y a des fuites d'eau. Installer des pannes afin d'éviter que l'eau coule sur le public. Un écoulement est visible devant les portes d'entrée du stade près du puits de lumière et un autre près du café invivo près du puits de lumière.

**Bon de travail**
C-76389.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 100 001 055	Date planifiée	2021-07-24
Description de l'équipement			
Actif	S 100 001 055		
Description	Escaliers mobiles		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Voir si possible d'agrandir la panne



Bon de travail
C-76429

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	H 150 FF4 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	H 150 FF4 010		
Description	Mezzanine du hall touristique		
Code comptable pièces	70005		
Description des travaux			

A la demande de [REDACTED], Prendre dimension des volets des extracteurs d'air dans la coupole du hall touristique pendant que l'échafaudage est en place. , l'occalisé pres des grilles d'entré d'Air neuf des piscines au hall.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 008 020	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 000 008 020
Description	Stationnements électriciens
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

faire faire un petit casier pour le kart à ██████████ voir détail dans team's à l'attention de du ferblantier



Bon de travail
C-76489

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-09
Localisation	R A1* C01 300	Date planifiée	


Description de l'équipement	
Actif	R A1* C01 300A-Serrurerie
Description	Accès Rotonde
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Voir si possible de mettre unenplaque de stainless au devant de la fontaine d'eau situé à l,extérieur

PEP 12647

Voir [REDACTED] pour info

**Remplacement funiculaire**

97-010-30

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-23
Localisation	H 100 FF4 010	Date planifiée	2021-05-19

Description de l'équipement	
Actif	H 100 FF4 010
Description	Aire de circulation Hall touristique (aire ouverte devant les caisses)
Code comptable pièces	7029701030

Description des travaux

Refaire l'entrée d'aire de la ventilation du hall touristique.
Isolation des conduits de ventilation



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	T 138 B01 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	M-138-001		
Description	Système de conditionnement de l'air des niveaux 155 à 355, zone intérieure côté ouest		
Code comptable pièces	70005		
Description des travaux			

Les trappe pour entrée dans les systemes M138 sont très coupante..

A modifié par le Ferplantié.

VOIR [REDACTED] pour détailles.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Réunion de planification
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N *SS DD1 030	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-70-VA1		
Description	Système de ventilation alimentation d'air d'accueil hall touristique (zone desservie: aire d'accueil hall touristique) (relié au TCAI 7:M2-37, 39, 41)		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Remplacer les volets d'air frais du système.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Réunion de planification
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS DD1 030	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-70-VA2		
Description	Système de ventilation alimentation d'air d'accueil hall touristique (relié au TCAI 7:M2-37, 39, 41)		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Remplacer les volets d'air frais du système.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-27
Localisation	N 000 BB3 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 000 BB3 010
Description	Bassin de compétition
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

soudure bras de renfort droit pour but waterpolo ref; [REDACTED]



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Réunion de planification
Demandeur		Date requise	
Localisation	S *SS 015 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S *SS 015 900
Description	Corridor technique vers piscines
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Installation d'une tôle de protection sur le tray électrique pour protection des travailleurs, éviter/corriger les coins pour éviter que l'on se cogne la tête

**Bon de travail**
C-77213

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-05-26
Localisation	P A1* D02 120	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P A1* D02 120
Description	Bureau sécurité
Code comptable pièces	10005

Description des travaux


(Ferblantier) Fabriquer des plaques de métal visible pour joindre les tables de conférences. Celle fourni avec les tables ne sont pas assez longue.

Voir [redacted] ou [redacted].

**Bon de travail**
C-77223.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 005 331	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 000 005 331		
Description	Menuiserie		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Installation de grillage et de prise d'air par le ferblantier sur la nouvelle cabane de distribution électrique
Merci

**Bon de travail**
C-77246.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 015 200	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	03468		
Description	Cabinet d'incendie		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Pour le ferblantier
besoin de aide du ferblantier pour désouder les traverses de métal et les re- souder après

**Bon de travail**
C-77269.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS BB1 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N *SS BB1 010		
Description	Corridor entre Atelier ferblanterie & bassin plongeon		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Refaire la panne du houblôt qui est percé ainsi qu'une panne sous la nouvelle fuite.

Merci.

**Bon de travail**
C-77380.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-06-11
Localisation	R A1* C01 105	Date planifiée	2021-06-01
Description de l'équipement			
Actif	R A1* C01 105		
Description	Cuisine		
Code comptable pièces	12025079		
Description des travaux			

- Faire le tour de plomberie et de la ventilation

Voir avec [redacted] ou [redacted] pour info.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-06-04
Localisation	S 000 014 900	Date planifiée	2021-06-02

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-50
Description	Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Réparations et ajustements après le nettoyage du système.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-06-18
Localisation	R A1* C01 105	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	R A1* C01 105
Description	Cuisine
Code comptable pièces	12025079

Description des travaux

Nettoyage des grilles de ventilation du local de et extérieur



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-06-07
Localisation	S 000 07A 090	Date planifiée	2021-06-14

Description de l'équipement	
Actif	S 000 07A 090
Description	Buanderie PO
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

MPVF - Ventilation et sécheuse

- Effectuez la vérification des unités de ventilations
- Vérifier l'intérieur des conduits de sécheuse
- Valider la conformité des installations (sécheuse)
- Remise en marche après les vérifications

**Bon de travail**
C-77556

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-06-11
Localisation	H 000 G05 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	H 000 GG1 010
Description	Salle mécanique du funiculaire
Code comptable pièces	70205

Description des travaux

Retirer le couvercle sur un ventilateur de la salle mécanique du funiculaire.

**Bon de travail**
C-77563.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-06-11
Localisation	S 100 015 070	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-1A
Description	Système de ventilation des bureaux du pa1(p5) p5-1a
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Modifier le boîtier du ventilateur pour permettre l'écoulement du condensat.




Bon de travail
C-77724

Rénovation des transports
verticaux de la Tour

97-007-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 100 17A 095	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S 100 17A 095		
Description	Vestibule		
Code comptable pièces	7009700740		
Description des travaux			

BT pour plier tôle de dimension 12po x 32po x 6po, voir [redacted] pour détails



Bon de travail
C-77804

Rénovation des transports
verticaux de la Tour

97-007-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-07-30
Localisation	S 400 18A 050	Date planifiée	2021-06-22

Description de l'équipement	
Actif	S 400 18A 050
Description	Mezzanine
Code comptable pièces	7009700740

Description des travaux

Besoin de l'assistance du ferblantier pour fabriquer des bacs à mettre dans les poubelles Dallegret. Le but est que le sac poubelle soit mis autour du bac et le bac dans la poubelle Dallegret.

Voir [REDACTED] pour détails.

Requis : 2021-06-21

**Bon de travail**
C-77812.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-06-25
Localisation	N 200 E01 020	Date planifiée	2021-11-19
Description de l'équipement			
Actif	N 200 E01 020		
Description	Zone cardio #1		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Bonjour, vérifier le tuyau de ventilation dans la salle d'entraînement, car il y a des gouttes d'eau qui y tombe de manière intermittante. Merci.

**Bon de travail**
C-78257.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N 100 A02 310	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	N 100 A02 310		
Description	Salle d'examen ██████████		
Code comptable pièces	31325060		
Description des travaux			

Suite à une plainte client.
Enlever la panne pour que ██████████ puisse enlever l'actuateur, remettre la panne temporairement. Refaire la même action une fois que ██████████ sera prêt à réinstaller la panne. (L'actuateur est probablement magasin)



Bon de travail
C-78858

Aménagement du bâtiment
de base des étages 8 à 14
de la Tour
97-046-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	T 322 B01 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	T 322 B01 010A-Serrurerie		
Description	Accès réception/Attente		
Code comptable pièces	7109704640		
Description des travaux			

Ajuster le diffuseur qui se trouve derrière la réceptionniste pour que l'air ne soit pas dirigée vers son cou. (ferblantier)
Prendre un rendez-vous avec [REDACTED]



Bon de travail
C-78881

Réparation et entretien des
composantes structurales du
PO (Vulkem)
97-018-41

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à	██████████	Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation		Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	A-147		
Description	Véhicule électrique (Travaux généraux)		
Code comptable pièces	1009701841		
Description des travaux			

svp fabriqué boîte en métal assez épais venir chercher le plans au bureau de ██████████ merci



Bon de travail
C-79213

15-200

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2021-09-16
Localisation	S 000 000 000	Date planifiée	2021-09-16

Description de l'équipement	
Actif	S 000 000 000
Description	Salle principale (Aire de jeu)
Code comptable pièces	10015200

Description des travaux

[REDACTED] : FERBLANTIER: Procéder à la confection de 20 tôles de 6" X 8" pour couvrir les trous sur les couvercles électriques sur l'aire de jeu.

Les livrer à [REDACTED] une fois terminé svp.

Merci

**Bon de travail**
C-79218

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 009 380	Date planifiée	2021-09-20

Description de l'équipement	
Actif	S 000 009 380
Description	Bureau ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Fabriquer couvercle pour lampadaire à la demande de ██████████




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 006 030	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 000 006 030
Description	Salle de controle du ██████████
Code comptable pièces	10005


Description des travaux

revoir ventilation (diffusion et evacuation) dans le nouveau ████████, merci

**Bon de travail**
C-79340

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 09A 900	Date planifiée	2021-11-15
Description de l'équipement			
Actif	S-GT-14A		
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			


les trap d'accès du SGT-14A ne sont plus en place.
en installer des nouvelle ou



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	E 100 M08 010	Date planifiée	2022-03-07
Description de l'équipement			
Actif	E 100 M08 010		
Description	Guérite entrée stationnement Bennett		
Code comptable pièces	40005		
Description des travaux			

mettre protection sur une colonne extérieure.

il pleut et il neige dans la galerie technique du a se manque




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 300 003 060	Date planifiée	2021-11-11
Description de l'équipement			
Actif	S 300 003 060		
Description	Loge 20 Salon V.I.P.		
Code comptable pièces	15005		
Description des travaux			

Refaire les pannes de systèmes de ventilation de loges 106, 59,47, Galerie presse Football et galerie presse Baseball

**Bon de travail**
C-79811.3

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-11-11
Localisation	P A2* E05 010	Date planifiée	2022-02-07
Description de l'équipement			
Actif	P A2* E05 010		
Description	Entrée Porte 4.		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Suite au retrait du plywood, faire une panne en continuité aux deux autres sous le dock de béton à la gestion financière au bloc 4


**Bon de travail**
C-79874.9

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 300 009 080	Date planifiée	2022-01-19

Description de l'équipement	
Actif	S 300 009 080
Description	Régie sonorisation.
Code comptable pièces	15205

Description des travaux

Fabrication d'une tôle pour ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	T 411 B01 010	Date planifiée	2021-11-08

Description de l'équipement	
Actif	M-411-02
Description	Système d'air neuf aux niveaux 372 et 385 - chauffage, à 100% d'air extérieur, simple conduit, débit d'air constant, serpentin électrique de chauffage, construction basse pression.
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Démonter le serpentin pour remplacé la sonde de débit
Remonter suite à réparation



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 016 000	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 000 016 000
Description	Accès terrain
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Faire fabriqué 4 plaque pour couvrir canal sur l'aire de jeu 4 fois 36 pouces par 36 pouces appeler ██████████ il vas aller chercher.

Merci ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 13A 320	Date planifiée	2021-12-13
Description de l'équipement			
Actif	S 000 13A 320		
Description	Grande hauteur (aire d'événement)		
Code comptable pièces	10505		
Description des travaux			

Eau coule du plafon des grande hauteurs pres de la gallerie technique.

21 novembre: SVp, ██████████ aller voir le problème et me voir par la suite. ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à	██████████	Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 014 370	Date planifiée	2021-11-18
Description de l'équipement			
Actif	S 000 014 370		
Description	Bureau ██████████		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Couper une plaque en stainless de 7po par 3po

**Bon de travail**
C-80517.1


Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-12-10
Localisation	S 100 10A 090	Date planifiée	2021-12-02
Description de l'équipement			
Actif	S 100 10A 090		
Description	aire de services		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Rempalcer la panne troué qui coule

**Bon de travail
C-80547.2**

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à	██████████	Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	P A2* K01 300	Date planifiée	2021-11-22
Description de l'équipement			
Actif	P A2* K01 300		
Description	Bureau ██████████ Porte 6.		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Voir la possibilité de fabrication d'une panne pour rediriger les gouttes qui tombe sur le bureau.
Merci



Bon de travail
C-80550

Réfection des bureaux
administratifs - Relocalisation
du bloc administratif

97-062-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à	██████████	Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 100 02A 195	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	S-86-045		
Description	Système de ventilation bureau ██████████		
Code comptable pièces	8009706240		
Description des travaux			

Démanteler les contrôleurs VAV des boîtes VAV terminales livrées par le département de la construction. ██████████ peut le faire à temps perdu mais le temps mis là-dessus devrait être mis sur le projet.

**Bon de travail**
C-80618.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à	██████████	Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2021-11-24
Localisation	N 100 A02 540	Date planifiée	2021-11-25
Description de l'équipement			
Actif	N 100 A02 540		
Description	Salle multifonctionnelle ██████████		
Code comptable pièces	31325060		
Description des travaux			

SVP vérifier le bruit excessif de l'unité de ventilation dans la salle de formation – N100 A02 540B à ██████████

Merci



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 100 015 070	Date planifiée	2021-11-25
Description de l'équipement			
Actif	P5-1A		
Description	Système de ventilation des bureaux du pa1(p5) p5-1a		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

vérifier volets d'air neuf et Évacuation du systeme, ne ferme pas étanche, Merci



Bon de travail
C-80651.1


Réfection des bureaux
administratifs - Relocalisation
du bloc administratif

97-062-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 100 04A 390	Date planifiée	2022-01-19
Description de l'équipement			
Actif	S 100 04A 390		
Description	Réception		
Code comptable pièces	8009706240		
Description des travaux			

BT(3100) Bloquer les ouvertures du système de ventilation du SGT-9A dans le secteur des anciens bureaux . J'ai joint un extrait de plan du système au BT.

Merci!



Bon de travail
C-80812


Entreposage [REDACTED] au PA-4
50-077 [REDACTED]

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	[REDACTED]	Date requise	
Localisation	E 100 Q02 010	Date planifiée	2021-12-14

Description de l'équipement	
Actif	E 100 Q02 010
Description	Guérite viaduc Sherbrooke
Code comptable pièces	14050077

Description des travaux

Bixi à accroché le toit.
La tôle est surlevé au coin.
Cordialement,
[REDACTED]



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	P A3* A15 610	Date planifiée	2022-01-10
Description de l'équipement			
Actif	P A3* A15 610		
Description	Salle électrique: appareil de contrôle		
Code comptable pièces	14005		
Description des travaux			

Voir à retirer la gaine et installer des volets motoriser avec grillage côté stationnement le tout est pour libéré de l'espace dans la chambre électrique le système en place est OVER KILL.



Mise aux normes de la Tour

97-003-40


Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 014 920	Date planifiée	2022-01-05

Description de l'équipement	
Actif	S 000 014 920
Description	Poste secondaire S-8 (25KV)
Code comptable pièces	7009700340

Description des travaux

Besoin de l'assistance d'un ferblantier pour démonter le conduit de ventilation se trouvant devant la salle 25kV (Poste S8), afin de faire entrer le nouveau sectionneur 25kV.

Requis : mardi matin, 7 décembre 2021.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-12-24
Localisation	N 100 E03 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	N 100 E03 010
Description	Toilette hommes Urinoirs: U-010, U-011, U-009, U-008 Toilettes: T-041, T-042, T-043, T-044, T-045, T-046, T-047 Éviers: E-038, E-037, E-038, E-039, E-040
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Bonjour, mettre une plaque de stainless en dessous du sèche mains dans la toilette homme et femme en face de l'administration du ██████████. Merci.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 10A 351	Date planifiée	2022-01-06

Description de l'équipement	
Actif	S 000 10A 351
Description	Salle des serveurs informatique DRI
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Fuite d'eau provenant de la dalle, voir la possibilité d'installer une panne.




**Bon de travail**
C-81196.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 16A 000	Date planifiée	2022-01-13

Description de l'équipement	
Actif	S 000 16A 000B
Description	Porte industrielle accès stade coté biostade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

faire un couvercle pour ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	T 138 A01 020	Date planifiée	2022-01-05
Description de l'équipement			
Actif	T 138 A01 020		
Description	Puits technique		
Code comptable pièces	70005		
Description des travaux			

Vérifier poignées des portes d'accès du conduit d'air neuf au niveau M-138, les portes ouvre



Bon de travail
C-81259

Réfection des bureaux
administratifs - Relocalisation
du bloc administratif
97-062-30

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-10
Localisation	P A1* G02 020	Date planifiée	2022-01-06
Description de l'équipement			
Actif	P A1* G02 020		
Description	Cuisinette des employés		
Code comptable pièces	8009706230		
Description des travaux			

Svp installer un backsplash d'aluminium dans la cuisinette ██████████. Merci !



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 014 370	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 000 014 370
Description	Bureau ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Test pour tablette avec ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation		Date planifiée	2022-01-10

Description de l'équipement	
Actif	VE-183
Description	Voiturette département (Électricité-██████████)
Code comptable pièces	05005

Description des travaux

Faire une soudure sur le coffre du cushman à ██████████



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N *SS E11 010	Date planifiée	2022-01-12
Description de l'équipement			
Actif	P-60-024		
Description	Système de ventilation sous-station piscine (relié au TCAI 5:M2-78, 79, 80, 81, 82)		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

vérifier, graisser volets d'air neuf. Le Volet coince du a ???(une vis??)

merci

**Bon de travail**
C-81445.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	R A1* C01 630	Date planifiée	2022-01-11

Description de l'équipement	
Actif	STP-86-100
Description	Système de ventilation et chauffage de la Rotonde accès métro/administration P.O (relié au TCAI 10:M1-86)
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

1 -- Il faut fermer les petits volets de la sortie d'air vers la Rotonde pour donner plus de débit d'air du 86 - 100 vers les conduit qui alimente la Gaine des tuyaux.

2 -- le DUCK principal du 86 - 100 est percé, donc à réparer

de [REDACTED] à [REDACTED]

**Bon de travail**
C-81550.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 300 018 052	Date planifiée	2022-01-17
Description de l'équipement			
Actif	S-138-049		
Description	Système de ventilation alimentation air mezzanine / Apport d'air frais des niveaux 200A et 300 (██████████) (relié au TCAI 5:M4-38, 39)		
Code comptable pièces	31325060		
Description des travaux			

Vérification des volets d'air frais. Prendre les mesures si les volets sont disfonctionnels.

**Bon de travail**
C-81579.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2022-01-17
Localisation	E 100 M08 010	Date planifiée	2022-01-26
Description de l'équipement			
Actif	E 100 M08 010		
Description	Guérite entrée stationnement Bennett		
Code comptable pièces	40005		
Description des travaux			

Le comptoir est brisé dans la guérite Bennett, est ce possible de le réparer.
Svp recouvrir le contoire en stainless
merci



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2022-01-17
Localisation	S 000 07A 090	Date planifiée	2022-01-19
Description de l'équipement			
Actif	S 000 07A 090		
Description	Buanderie PO		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Le tuyau de la sècheuse est débranché

**Bon de travail**
C-81601.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	R A1* C01 630	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	STP-86-100		
Description	Système de ventilation et chauffage de la Rotonde accès métro/administration P.O (relié au TCAI 10:M1-86)		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Formation pour le nouveau aide général

**Bon de travail**
C-81642

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-18
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	2022-01-19
Description de l'équipement			
Actif	S-GT-01A		
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

entretien

**Bon de travail**
C-81671

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation		Date planifiée	2022-01-20
Description de l'équipement			
Actif	A-266		
Description	Tracteur (Opérations et soutien à l'événement)		
Code comptable pièces	05005		
Description des travaux			

Ajouter couvercle avec pentures sur la boîte à sel
Voir ██████████ pour détails

**Bon de travail**
C-81751.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	P A1* KQ1 010	Date planifiée	2022-01-31
Description de l'équipement			
Actif	P A1* KQ1 010		
Description	Corridor de circulation.		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Vérification avec le ferblantier à fin de régler le probleme
Corridore pres de la cétéria apres les portes rouge



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2022-01-28
Localisation	S 000 008 380	Date planifiée	2022-01-26
Description de l'équipement			
Actif	S 000 008 380		
Description	Atelier service électrique		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

Voir à retirer le conduit de sècheuse et de bouché tous les trous côté toilette et galerie par une plaque des deux côté.
voir ci-joint



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-28
Description de l'équipement			
Actif	P-60-006		
Description	Système de ventilation P-60-006 desservant la palestres et le dépôt vestiaire. TCAI 3:M1-171		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Les volets d'air frais ne sont pas étanches. Il faut remplacer les volets pour des volets de bonne qualité. (La température dans le système descend presque instantanément vers les 5°C quand les volets sont fermés à l'arrêt du système.




Bon de travail
C-81817

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 009 360	Date planifiée	2022-01-26

Description de l'équipement	
Actif	S 000 009 360
Description	Bureau
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Bonjour, J'aimerais que ████████ vérifie la quantité d'air et la qualité d'air pour le local temporaire d'██████████.
Merci



Réfection des bureaux des
services techniques

97-078-00 (Z)

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2022-02-25
Localisation	S 000 011 320	Date planifiée	2022-03-14

Description de l'équipement	
Actif	S 000 011 320
Description	Services techniques secteur Mécanique/Plomberie
Code comptable pièces	1009707800

Description des travaux

Réaménager les conduits de ventilation du secteur.

9 février: Pièces en commandes . ██████████

**Bon de travail**
C-81966

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 009 380	Date planifiée	2022-03-07

Description de l'équipement	
Actif	S 000 009 380
Description	Bureau ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Besoin de faire faire un petit boîtier pour ██████████ voir plan ci-joint

**Bon de travail**
C-82046.2

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-02-03
Localisation	P A2* M07 020	Date planifiée	2022-02-03


Description de l'équipement	
Actif	P A2* M07 020
Description	Salon Hochelaga
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

SVP fabriquer et installer une panne pour le joint qui coule dans le corridor technique derrière le salon Hochelaga au



Merci




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	S 000 009 380	Date planifiée	2022-02-15

Description de l'équipement	
Actif	S 000 009 380
Description	Bureau ██████████
Code comptable pièces	10005

Description des travaux


Faire une plaque pour ██████████ voir croqui



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	2022-02-28
Description de l'équipement			
Actif	P-60-005		
Description	Système de ventilation P-60-005 desservant le Canon Sud-Est tour #1		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Vérifier les volets d'air neuf svp. Merci

Il semble que le système ne prend pas assez d'air neuf: Les volets sont dérogé à 100% et la température de mélange est à 23C avec une température d'air neuf à 5C (voir l'image en pièce jointe)



Bon de travail
C-82276.2

Réfection des bureaux
administratifs - TI/Soutien
aux événements

97-055-40


Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 006 900	Date planifiée	2022-02-15
Description de l'équipement			
Actif	S-GT-11		
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade		
Code comptable pièces	8009705540		
Description des travaux			

BT(3100) Pour le projet des bureaux de la DRI, l'entrepreneur a fait faire un test pour valider le débit d'air et on a remarqué des pertes anormales entre le S-GT-11 et les bureaux de la DRI.

J'ai joint au BT le rapport de balancement et les plans de mécanique.

Est-ce possible d'aller regarder ça?

Merci!



Rénovation des transports
verticaux de la Tour

97-007-40

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Menuisier - ébéniste
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 400 18A 050	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S 400 18A 050
Description	Mezzanine
Code comptable pièces	7009700740

Description des travaux


Besoin de l'assistance du ferblantier pour modifier les pannes installées au niveau 155 de la Tour, dans les espaces communs (corridor vers les locataires).

Requis le 16 février 2022



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	
Localisation	S 000 014 900	Date planifiée	2022-02-17
Description de l'équipement			
Actif	S-GT-27		
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade		
Code comptable pièces	10005		
Description des travaux			

le systeme trip sur le gel sur arret. Voir ouverture des volets d'air neuf a l'arret
semble avoir infiltration.



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	SUPPRIMÉ - Ferblantier
Demandeur	██████████	Date requise	2020-04-27
Localisation	E 100 Q01 090	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	E 100 Q01 090
Description	Butée QR /bassins/Queue de la Tour / (Grenouille)
Code comptable pièces	40005

Description des travaux

Préparation du bassin de grenouille pour la saison estival ██████████


Démarrage du bassin de grenouille:

Pour les Ferblantier suivez l'étape (11)

- 1 À coordonner entre le services d'entretien menager, la plomberie, la mécanique, l'électricité, ██████████ et la sécurité pour:
- 2 1- Vidanger le trou d'homme du bassin de grenouille (Entrepreneur de plomberie pour vidanger les égouts)
- 3 3- Installer un boyau d'arrosage au bassin de grenouille afin que la compagnie d'entretien menager puisse effectuer le premier lavage du bassin avec la machine a pression. Prévoir de 200 à 300 pieds de long approximativement.
(Plomberie)
- 4 2- Fermer la valve dans trou d'homme du bassin avant de partir le système (Plombier)
- 5 4- Procéder au Lavage à pression du bassin (Compagnie d'entretien menager)
- 6 5- Nettoyage des panneaux et Installer les câbles et les pompes de fontaines extérieures pour le bassin de Grenouille (Électricien)
- 7 6- Planifier un gardien de sécurité pour surveiller le matériel à l'installation de pompes, l'éclairage et le remplissage du bassin (Électricien)
- 8 7- Ouvrir l'alimentation d'eau du bassin de grenouille localisée dans la chambre gicleur P B1* H02 710 (Plombier)
- 9 8- Démarrer le système de filtration du bassin de grenouille (Plombier)
- 10 9- Démarrer les pompes extérieures pour le bassin de grenouille, vérifier le fonctionnement général ██████████
- 11 10- Cordonner avec ██████████ pour installer l'éclairage LED au bassin de grenouille (électronique)
- 12 11- Reparer toutes les tôles et les ancrer de nouveau
- 13 Avertissement: tout doit être prêt pour le weekend de la fête des patriotes



Bon de travail
P-32288



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	En préparation
Demandeur	██████████	Date requise	2019-10-04
Localisation	S 000 02A 920	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	STP-74-001
Description	Système de ventilation Rotonde (ancien #stp-86-59) (relié à aucun dispositif TCAI)
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-07-08
Localisation	T 138 B02 040	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	M-138-010
Description	Système de ventilation et climatisation sous-station 25 kv-du mat. (Relié au TCAI 7:M1-151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158)
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Inspection 6 mois du système de ventilation par les ferblantiers

- 1 Pour les conduits:
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 2 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 Vérifier le fonctionnement des actuateurs



conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

12 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-08-04
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-01A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien préventif de S-GT (Surpresseurs) qui comprend:

- 1 --> Volets
- 2 - Nettoyer et graisser
- 3 --> Inspecter l'état de ducts
- 4 --> Verifier l'état de la laine
- 5 --> Verification général à fin d'eviter les obstructions
- 6 --> Vérifier les poignes des portes des portes d'accès
- 7 --> Verifier l'état des rubbers des portes et changer au besoin
- 8 S-GT-50 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 S-GT-51 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22 / 23 / 24 / 25 et 51
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 S-GT-52 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18 / 19 / 20 / 21 et 52
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 S-GT-53 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14 / 15 / 16 / 17 et 53
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 S-GT-54 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-10 / 11 / 12 / 13 et 54
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 S-GT-56 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf



aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 14 S-GT-57 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2 / 3 et 57

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 15 S-GT-58 - Système de ventilation pour apport air neuf syst. cond. d'air #s-gt-1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 16 S-GT-59 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-GT-60 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a et 60

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-GT-61 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a / 8a / 9a et 61

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 19 S-GT-62 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-12a / 13a / 14a / 15a et 62

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 20 S-GT-63 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-16a / 17a / 18a / 19a et 63

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 21 S-GT-64 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a / 21a / 22a / 23a et 64

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 22 S-GT-65 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a / 25a / 26a et 65

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-04-28
Localisation	S 000 02A 200	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-CT-1A
Description	Système de ventilation pour chauffer l'enceinte du stade et distribuer l'air aux niveaux 200a, 300 et 400
Code comptable pièces	10005


Description des travaux

Entretien préventif annuel sur les systèmes de ventilation S-CT de S-CT-1A au S-CT-13A

- 1 Liste de tâches:
- 2 Serpentins:
- 3 Serpentins de chauffage (eau chaude):
- 4 Nettoyer les serpentins et vérifier leur état
- 5 Vérifier les purgeurs d'air. S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le serpentin
- 6 Vérifier le drain du bac de condensation. S'assurer que la condensation s'égoutte complètement
- 7 Serpentins froids:
- 8 Printemps: Ne pas toucher aux soupapes de balancement
- 9 Printemps: s'assurer que les robinets de vidange sont fermés
- 10 Printemps: Ouvrir les soupapes d'arrêt sur l'alimentation et le retour
- 11 Automne: Ne pas toucher aux soupapes de balancement
- 12 Automne: fermer la soupape d'arrêt principale d'alimentation située avant la soupape de contrôle.
- 13 Automne: Fermer la soupape d'arrêt sur le retour.
- 14 Automne: Ouvrir le robinet de vidange dans la partie supérieure des serpentins et drainer 1 eau par le robinet de vidange inférieur.
- 15 Automne: Faire circuler l'antigel dans le serpentin en utilisant le robinet supérieur pour l'alimentation et le robinet inférieur pour le retour.
- 16 Automne: Drainer tout l'antigel et laisser les robinets de vidange ouverts.
- 17 Volets:
- 18 Vérifier le fonctionnement des volets
- 19 Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 20 S-CT-1



- Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 12
Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 4
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21
S-CT-2
Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 24
Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22
S-CT-3
Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32
Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23
S-CT-4
Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32
Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 24
S-CT-5
Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32
Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25
S-CT-6
Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32
Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26
S-CT-7
Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32
Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8



Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

27 S-CT-8

Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32

Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

28 S-CT-9

Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32

Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

29 S-CT-10

Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32

Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

30 S-CT-11

Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32

Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

31 S-CT-12

Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32

Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 8


Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

32 S-CT-13

Pré-filtres: 24 x 24 x 2 Qte: 32

Filtres: 12 x 24 x 2 Qte: 6

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____



Bon de travail
P-33134



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-07-09
Localisation	T 138 B02 040	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	M-138-018
Description	Système de ventilation pour sous-station électrique mât
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Inspection 6 mois du système de ventilation par les ferblantiers

- 1 Pour les conduits:
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 2 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 Vérifier le fonctionnement des actuateurs



conforme: oui Non Annulé: Commentaires: _____

12 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé: Commentaires: _____




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2020-07-09
Localisation	T 138 B02 040	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	M-138-010
Description	Système de ventilation et climatisation sous-station 25 kv-du mat. (Relié au TCAI 7:M1-151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158)
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Inspection 6 mois du système de ventilation par les ferblantiers


- 1 Pour les conduits:
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 2 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 Vérifier le fonctionnement des actuateurs



conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

12 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-01
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-60-007
Description	Système de ventilation P-60-007 desservant bureau administratif du ██████████. TCAI 5:M1-87
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-10-02
Localisation	S 000 02A 920	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	STP-74-001
Description	Système de ventilation Rotonde (ancien #stp-86-59) (relié à aucun dispositif TCAI)
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-10-01
Localisation	S 20A 018 050	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-049 doublon
Description	Système de ventilation.
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-09-22
Localisation	S 300 017 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-041
Description	Système de ventilation pour salle de combat polyvalente (██████) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif pour les systèmes de ventilation ██████ au 2 mois

- 1 Liste de tâches:
- 2 Volets:
- 3 * Vérifier le fonctionnement des volets
- 4 * Ajustement de volets
- 5 * Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 6 Pour les conduits:
- 7 * Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
- 8 * Vérifier l'état de gaskets
- 9 * Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
- 10 * Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
- 11 * Vérifier l'état général des volets
- 12 Autres à vérifier:
- 13 * Étancheité de porte
- 14 * État de poignées
- 15 * Fonctionnement des actuateurs




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-02
Localisation	P A1* P01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-2A
Description	Système de ventilation ██████████ et roue thermique.(relié au TCAI 6:M1-69, 71, 81, 83)
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-01
Localisation	P A1* Y05 070	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-6A
Description	Système de ventilation du ██████████ (relié au TCAI 6:M1-86)
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)


- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-10-01
Localisation	P A1* Y05 070	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P5-24A		
Description	Système de ventilation (relié au TCAI 6:M1-87)		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-10-02
Localisation	S 20A 018 050	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-049 doublon
Description	Système de ventilation.
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)


- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-02
Localisation	P A1* Y05 070	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P5-6A		
Description	Système de ventilation du ██████████ (relié au TCAI 6:M1-86)		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-10-02
Localisation	P A1* Y05 070	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-24A
Description	Système de ventilation (relié au TCAI 6:M1-87)
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actionneurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignées de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-02
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-60-007		
Description	Système de ventilation P-60-007 desservant bureau administratif du ██████████ TCAI 5:M1-87		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-09-28
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-60-006		
Description	Système de ventilation P-60-006 desservant la palestres et le dépôt vestiaire. TCAI 3:M1-171		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-09-29
Localisation	N *SS CC3 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P-60-003
Description	Système de ventilation P-60-003 desservant le bassin d'entrainement.TCAI 5:M1-174, 5:M1-176.
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2019-10-01
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-60-008		
Description	Système de ventilation P-60-008 desservant les vestiaires du ██████████. TCAI 5:M1-67, 5:M1-69.		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-09-29
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-60-008		
Description	Système de ventilation P-60-008 desservant les vestiaires du ██████████. TCAI 5:M1-67, 5:M1-69.		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-10-06
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-01A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien préventif Hivernale de S-GT (Surpresseurs) qui comprend:

- 1 --> Volets
- 2 - Nettoyer et graisser
- 3 --> Inspecter l'état de ducts
- 4 --> Verifier l'état de la laine
- 5 --> Verification général à fin d'eviter les obstructions
- 6 --> Vérifier les poignes des portes des portes d'accès
- 7 --> Verifier l'état des rubbers des portes et changer au besoin
- 8 S-GT-50 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 S-GT-51 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22 / 23 / 24 / 25 et 51
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 S-GT-52 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18 / 19 / 20 / 21 et 52
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 S-GT-53 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14 / 15 / 16 / 17 et 53
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 S-GT-54 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-10 / 11 / 12 / 13 et 54
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 S-GT-56 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf



aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 14 S-GT-57 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2 / 3 et 57

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 15 S-GT-58 - Système de ventilation pour apport air neuf syst. cond. d'air #s-gt-1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 16 S-GT-59 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-GT-60 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a et 60

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-GT-61 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a / 8a / 9a et 61

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 19 S-GT-62 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-12a / 13a / 14a / 15a et 62

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 20 S-GT-63 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-16a / 17a / 18a / 19a et 63

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 21 S-GT-64 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a / 21a / 22a / 23a et 64

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 22 S-GT-65 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a / 25a / 26a et 65

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

**Bon de travail**
P-34245.1

Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2020-09-29
Localisation	P A1* M03 130	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-001
Description	Unité de traitement d'air
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif au système de ventilation Henlex au niveau PA1

- 1 Vérifier le fonctionnement général du ventilateur
- 2 Vérifier l'état de grilles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2020-09-29
Localisation	P A1* M03 130	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-001
Description	Unité de traitement d'air
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif au système de ventilation Henlex au niveau PA1

- 1 Vérification de l'état de pannes
- 2 Inspection de volets
- 3 Verification de l'état de poignes de portes d'inspection
- 4 Vérification de gaskets et remplacer au besoin
- 5 P5-174 P A1* G02 121
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 P5-172 P A1* D02 260
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 P5-171 P A1* D02 090
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 P5-170 P A1* D02 230
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 P5-169 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 P5-168 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 P5-167 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 P5-166 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 P5-163 P A1* G01 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 14 | P5-162 P A1* G01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 15 | P5-159 P A1* G02 124 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 16 | P5-155 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 17 | P5-156 P A1* G02 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 18 | P5-152 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 19 | P5-151 P A1* G02 080 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 20 | P5-165 P A1* F01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 21 | P5-161 P A1* F01 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 22 | P5-164 P A1* F01 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 23 | P5-160 P A1* F01 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 24 | P5-157 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 25 | P5-158 P A1* F02 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 26 | P5-154 P A1* F02 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 27 | P5-153 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |




- 28 P5-150 P A1* G02 040
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 P5-149 P A1* G02 050
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 P5-148 P A1* G03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 P5-41 P A1* J02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 P5-47 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 P5-40 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 P5-46 P A1* J03 070
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 P5-36 P A1* J07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 P5-37 P A1* HJ1 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 P5-30 P A1* H07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 P5-31 P A1* H06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 P5-29 P A1* H08 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 P5-35 P A1* J06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 P5-33 P A1* K02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 42 P5-23 P A1* K02 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 43 | P5-34 P A1* K01 021 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 44 | P5-38 P A1* K01 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 45 | P5-45 P A1* K01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 46 | P5-43 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 47 | P5-32 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 48 | P5-28 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 49 | P5-39 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 50 | P5-26 P A1* H06 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 51 | P5-25 P A1* H07 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 52 | P5-24 P A1* H07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 53 | P5-22 P A1* K07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 54 | P5-21 P A1* K07 012 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 55 | P5-20 P A1* K09 210 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 56 | P5-19 P A1* K09 040 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 57 | P5-18 P A1* L01 070 | |



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 58 | P5-42 P A1* K09 180 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 59 | P5-27 P A1* K09 160 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 60 | P5-44 P A1* K09 140 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 61 | P5-14 P A1* M01 332 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 62 | P5-13 P A1* M03 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 63 | P5-11 P A1* L01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 64 | P5-10 P A1* M03 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 65 | P5-09 P A1* M03 160 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 66 | P5-12 P A1* M03 170 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 67 | P5-08 P A1* M03 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 68 | P5-01 P A1* M03 130 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 69 | P5-02 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 70 | P5-03 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



Bon de travail
P-34245.2



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-01-26
Localisation	P A1* P01 010	Date planifiée	2021-02-05

Description de l'équipement	
Actif	P5-2A
Description	Système de ventilation ██████████ et roue thermique.(relié au TCAI 6:M1-69, 71, 81, 83)
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif de systèmes de ventilation P5 ██████████ Ouest, est et centre PA1

- 1 1.Pour les conduits de ventilation:
- 2 1.1 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 1.2 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 1.3 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 1.4 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 2. Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 3. Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 4. Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 5. Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 6. État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 7. Vérifier le fonctionnement des actuateurs



conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

12 8. Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

13 P5-2A - P A1* P01 010 Alimentation de l'imprimerie (Roue Thermique)

Filtre : 24 x 24 x 2

Qte: 15

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

14 P5-3A - P A1* P01 010 - Alimentation [REDACTED] Ouest & centre PA1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

15 P5-3R - P A1* P01 010 - Retour -> évacuation [REDACTED] Ouest & centre PA1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

16 P5-4E - P A1* P01 010 - Évacuation général toilettes

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

17 P5-4R - P A1* Y05 070 - Retour -> évacuation débarcadere et magasin

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

18 P5-24A - P A1* Y05 070 - Alimentation débarcadere et magasin

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

19 P5-6A - P A1* Y05 070 - Alimentation débarcadere et magasin

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

20 P5-1A - S100 015 070 - Alimentation [REDACTED] est & centre PA1

Filtre : 24 x 24 x 2

Qte: 15

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

21 P5-1R - S100 015 070 - Retour -> évacuation [REDACTED] est & centre PA1

Filtre : 24 x 24 x 2

Qte: 15

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



.
22 P5-26E - P A1* Y05 080 - Retour -> évacuation débarcadere et magasin

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

.
23 Ventilateurs:

24 P5-14E - S100 015 070- Vers P5-1R

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

.
25 P5-13E - S100 015 070 - Vers P5-1R

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

.
26 P5-8E - S100 015 070 - Vers P5-1R

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-02-02
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	2021-02-15

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-01A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien préventif de S-GT (Surpresseurs) qui comprend:

- 1 --> Volets
- 2 - Nettoyer et graisser
- 3 --> Inspecter l'état de ducts
- 4 --> Verifier l'état de la laine
- 5 --> Verification général à fin d'éviter les obstructions
- 6 --> Vérifier les poignes des portes des portes d'accès
- 7 --> Verifier l'état des rubbers des portes et changer au besoin
- 8 S-GT-50 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 S-GT-51 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22 / 23 / 24 / 25 et 51
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 S-GT-52 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18 / 19 / 20 / 21 et 52
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 S-GT-53 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14 / 15 / 16 / 17 et 53
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 S-GT-54 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-10 / 11 / 12 / 13 et 54
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 S-GT-56 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf



aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 14 S-GT-57 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2 / 3 et 57

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 15 S-GT-58 - Système de ventilation pour apport air neuf syst. cond. d'air #s-gt-1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 16 S-GT-59 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-GT-60 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a et 60

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-GT-61 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a / 8a / 9a et 61

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 19 S-GT-62 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-12a / 13a / 14a / 15a et 62

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 20 S-GT-63 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-16a / 17a / 18a / 19a et 63


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 21 S-GT-64 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a / 21a / 22a / 23a et 64

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 22 S-GT-65 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a / 25a / 26a et 65

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-01-19
Localisation	S 300 017 010	Date planifiée	2021-07-26

Description de l'équipement	
Actif	S-138-041
Description	Système de ventilation pour salle de combat polyvalente (██████) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif pour les systèmes de ventilation ██████ au 2 mois

- 1 Liste de tâches:
- 2 Volets:
- 3 * Vérifier le fonctionnement des volets
- 4 * Ajustement de volets
- 5 * Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 6 Pour les conduits:
- 7 * Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
- 8 * Vérifier l'état de gaskets
- 9 * Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
- 10 * Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
- 11 * Vérifier l'état général des volets
- 12 Autres à vérifier:
- 13 * Étancheité de porte
- 14 * État de poignées
- 15 * Fonctionnement des actuateurs
- 16 S-138-41 - S300017010


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-138-43 - S300017010


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-138-46 - S300017010


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



- 19 S-138-48 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 20 S-138-51 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21 S-138-42 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22 S-138-44 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23 S-138-45 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 24 S-138-47 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25 S-122-6 - N20AA02280
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26 S-122-1 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 27 S-122-2 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 28 S-122-3 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 S-122-5 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 S-86-026 - S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 S-86-033- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 S-86-023- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 S-86-024- S10017A060



- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 S-86-028- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 S-86-007 - S100017050
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 S-86-008- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 S-86-009- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 S-86-010- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 S-86-011- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 S-138-049 - S 300 018 052
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 M-138-006 - T 138 B02 010
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-05
Localisation	P A1* M03 130	Date planifiée	2021-02-22

Description de l'équipement	
Actif	P5-001
Description	Unité de traitement d'air
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif au système de ventilation Henlex au niveau PA1

- 1 Vérification de l'état de pannes
- 2 Inspection de volets
- 3 Verification de l'état de poignes de portes d'inspection
- 4 Vérification de gaskets et remplacer au besoin
- 5 P5-174 P A1* G02 121
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 P5-172 P A1* D02 260
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 P5-171 P A1* D02 090
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 P5-170 P A1* D02 230
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 P5-169 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 P5-168 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 P5-167 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 P5-166 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 P5-163 P A1* G01 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 14 | P5-162 P A1* G01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 15 | P5-159 P A1* G02 124 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 16 | P5-155 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 17 | P5-156 P A1* G02 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 18 | P5-152 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 19 | P5-151 P A1* G02 080 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 20 | P5-165 P A1* F01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 21 | P5-161 P A1* F01 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 22 | P5-164 P A1* F01 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 23 | P5-160 P A1* F01 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 24 | P5-157 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 25 | P5-158 P A1* F02 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 26 | P5-154 P A1* F02 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 27 | P5-153 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



- 28 P5-150 P A1* G02 040
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 P5-149 P A1* G02 050
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 P5-148 P A1* G03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 P5-41 P A1* J02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 P5-47 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 P5-40 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 P5-46 P A1* J03 070
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 P5-36 P A1* J07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 P5-37 P A1* HJ1 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 P5-30 P A1* H07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 P5-31 P A1* H06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 P5-29 P A1* H08 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 P5-35 P A1* J06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 P5-33 P A1* K02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 42 P5-23 P A1* K02 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 43 | P5-34 P A1* K01 021 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 44 | P5-38 P A1* K01 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 45 | P5-45 P A1* K01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 46 | P5-43 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 47 | P5-32 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 48 | P5-28 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 49 | P5-39 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 50 | P5-26 P A1* H06 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 51 | P5-25 P A1* H07 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 52 | P5-24 P A1* H07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 53 | P5-22 P A1* K07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 54 | P5-21 P A1* K07 012 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 55 | P5-20 P A1* K09 210 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 56 | P5-19 P A1* K09 040 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 57 | P5-18 P A1* L01 070 | |




- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 58 P5-42 P A1* K09 180
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 59 P5-27 P A1* K09 160
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 60 P5-44 P A1* K09 140
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 61 P5-14 P A1* M01 332
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 62 P5-13 P A1* M03 030
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 63 P5-11 P A1* L01 010
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 64 P5-10 P A1* M03 060
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 65 P5-09 P A1* M03 160
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 66 P5-12 P A1* M03 170
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 67 P5-08 P A1* M03 150
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 68 P5-01 P A1* M03 130
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 69 P5-02 P A1* M03 120
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 70 P5-03 P A1* M03 120
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____



Bon de travail

P-35758.2



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-07
Localisation	T 138 B02 040	Date planifiée	2021-07-26

Description de l'équipement	
Actif	M-138-018
Description	Système de ventilation pour sous-station électrique mât
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Inspection 6 mois du système de ventilation par les ferblantiers

- 1 Pour les conduits de ventilation:
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 2 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 Vérifier le fonctionnement des actuateurs



conforme: oui Non Annulé: Commentaires: _____

12 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé: Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-03-27
Localisation	S 100 17A 060	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-86-033
Description	Système de ventilation de niveaux 000, 100, 200 (██████)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif mécanique de système de ventilation et climatisation (Ferblantier)

- 1 A- Pour les ventilateurs:
- 2 A.1- Vérifier le fonctionnement général du ventilateur
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 A.2- Nettoyer et vérifier les pales
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 B- Pour les serpentins de chauffage:
- 5 B.1- Vérifier l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 B.2- Nettoyage au besoin de radiateur
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 C- Pour les serpentins de refroidissement:
- 8 C.1- Vérifier l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 C.2- Nettoyer au besoin de coil
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 D- Pour les conduits:
- 11 D.1- Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 D.2- Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 D.3- Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour



- conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 14 D.4- Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 15 D.5- Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 16 E- Pour les conduits:
- 17 E.1- Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 18 E.2- Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 19 E.3- Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 20 E.4- Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21 E.5- Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22 E.6- État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23 F- Volets:
- 24 F.1- Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25 F.2- Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26 F.3- Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 27 F.4- Vérifier le fonctionnement des actueteurs
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Bon de travail
P-36658



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-03-23
Localisation	S 300 017 010	Date planifiée	2021-05-04

Description de l'équipement	
Actif	S-138-041
Description	Système de ventilation pour salle de combat polyvalente (██████) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif pour les systèmes de ventilation ██████

- 1 Liste de tâches:
- 2 Volets:
- 3 * Vérifier le fonctionnement des volets
- 4 * Ajustement de volets
- 5 * Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 6 Pour les conduits:
- 7 * Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
- 8 * Vérifier l'état de gaskets
- 9 * Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
- 10 * Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
- 11 * Vérifier l'état général des volets
- 12 Autres à vérifier:
- 13 * Étancheité de porte
- 14 * État de poignées
- 15 * Fonctionnement des actuateurs
- 16 S-138-41 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-138-43 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-138-46 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



- 19 S-138-48 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 20 S-138-51 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21 S-138-42 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22 S-138-44 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23 S-138-45 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 24 S-138-47 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25 S-122-6 - N20AA02280
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26 S-122-1 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 27 S-122-2 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 28 S-122-3 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 S-122-5 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 S-86-026 - S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 S-86-033- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 S-86-023- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 S-86-024- S10017A060



- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 S-86-028- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 S-86-007 - S100017050
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 S-86-008- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 S-86-009- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 S-86-010- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 S-86-011- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 S-138-049 - S 300 018 052
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 M-138-006 - T 138 B02 010
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-03-30
Localisation	P A1* M03 130	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-001
Description	Unité de traitement d'air
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif au système de ventilation Henlex au niveau PA1

- 1 Vérification de l'état de pannes
- 2 Inspection de volets
- 3 Verification de l'état de poignes de portes d'inspection
- 4 Vérification de gaskets et remplacer au besoin
- 5 P5-174 P A1* G02 121
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 P5-172 P A1* D02 260
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 P5-171 P A1* D02 090
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 P5-170 P A1* D02 230
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 P5-169 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 P5-168 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 P5-167 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 P5-166 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 P5-163 P A1* G01 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 14 | P5-162 P A1* G01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 15 | P5-159 P A1* G02 124 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 16 | P5-155 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 17 | P5-156 P A1* G02 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 18 | P5-152 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 19 | P5-151 P A1* G02 080 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 20 | P5-165 P A1* F01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 21 | P5-161 P A1* F01 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 22 | P5-164 P A1* F01 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 23 | P5-160 P A1* F01 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 24 | P5-157 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 25 | P5-158 P A1* F02 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 26 | P5-154 P A1* F02 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 27 | P5-153 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



- 28 P5-150 P A1* G02 040
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 P5-149 P A1* G02 050
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 P5-148 P A1* G03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 P5-41 P A1* J02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 P5-47 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 P5-40 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 P5-46 P A1* J03 070
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 P5-36 P A1* J07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 P5-37 P A1* HJ1 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 P5-30 P A1* H07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 P5-31 P A1* H06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 P5-29 P A1* H08 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 P5-35 P A1* J06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 P5-33 P A1* K02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 42 P5-23 P A1* K02 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 43 | P5-34 P A1* K01 021 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 44 | P5-38 P A1* K01 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 45 | P5-45 P A1* K01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 46 | P5-43 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 47 | P5-32 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 48 | P5-28 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 49 | P5-39 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 50 | P5-26 P A1* H06 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 51 | P5-25 P A1* H07 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 52 | P5-24 P A1* H07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 53 | P5-22 P A1* K07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 54 | P5-21 P A1* K07 012 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 55 | P5-20 P A1* K09 210 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 56 | P5-19 P A1* K09 040 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 57 | P5-18 P A1* L01 070 | |



- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------|
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 58 | P5-42 P A1* K09 180 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 59 | P5-27 P A1* K09 160 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 60 | P5-44 P A1* K09 140 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 61 | P5-14 P A1* M01 332 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 62 | P5-13 P A1* M03 030 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 63 | P5-11 P A1* L01 010 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 64 | P5-10 P A1* M03 060 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 65 | P5-09 P A1* M03 160 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 66 | P5-12 P A1* M03 170 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 67 | P5-08 P A1* M03 150 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 68 | P5-01 P A1* M03 130 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 69 | P5-02 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 70 | P5-03 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |



Bon de travail
P-36660.2



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-04-20
Localisation	E 100 Q01 090	Date planifiée	2021-05-06

Description de l'équipement	
Actif	E 100 Q01 090
Description	Butée QR /bassins/Queue de la Tour / (Grenouille)
Code comptable pièces	40005

Description des travaux

Préparation du bassin de grenouille pour la saison estival À cordonner entre le services d'entretien menager, la plomberie, la mécanique, l'électricité, José Perron et la sécurité pour:

- 11- Reparer toutes les tôles et les ancrer de nouveau



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-05-04
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-01A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien préventif de S-GT (Surpresseurs) qui comprend:

- 1 --> Volets
- 2 - Nettoyer et graisser
- 3 --> Inspecter l'état de ducts
- 4 --> Verifier l'état de la laine
- 5 --> Verification général à fin d'éviter les obstructions
- 6 --> Vérifier les poignes des portes des portes d'accès
- 7 --> Verifier l'état des rubbers des portes et changer au besoin
- 8 S-GT-50 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 S-GT-51 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22 / 23 / 24 / 25 et 51
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 S-GT-52 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18 / 19 / 20 / 21 et 52
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 S-GT-53 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14 / 15 / 16 / 17 et 53
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 S-GT-54 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-10 / 11 / 12 / 13 et 54
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 S-GT-56 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf



aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 14 S-GT-57 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2 / 3 et 57

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 15 S-GT-58 - Système de ventilation pour apport air neuf syst. cond. d'air #s-gt-1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 16 S-GT-59 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-GT-60 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a et 60

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-GT-61 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a / 8a / 9a et 61

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 19 S-GT-62 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-12a / 13a / 14a / 15a et 62

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 20 S-GT-63 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-16a / 17a / 18a / 19a et 63


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 21 S-GT-64 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a / 21a / 22a / 23a et 64

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 22 S-GT-65 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a / 25a / 26a et 65

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-05-25
Localisation	S 300 017 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-041
Description	Système de ventilation pour salle de combat polyvalente (██████) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif pour les systèmes de ventilation ██████

- 1 Liste de tâches:
- 2 Volets:
- 3 * Vérifier le fonctionnement des volets
- 4 * Ajustement de volets
- 5 * Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 6 Pour les conduits:
- 7 * Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
- 8 * Vérifier l'état de gaskets
- 9 * Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
- 10 * Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
- 11 * Vérifier l'état général des volets
- 12 Autres à vérifier:
- 13 * Étancheité de porte
- 14 * État de poignées
- 15 * Fonctionnement des actuateurs
- 16 S-138-41 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-138-43 - S300017010


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-138-46 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



- 19 S-138-48 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 20 S-138-51 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21 S-138-42 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22 S-138-44 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23 S-138-45 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 24 S-138-47 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25 S-122-6 - N20AA02280
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26 S-122-1 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 27 S-122-2 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 28 S-122-3 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 S-122-5 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 S-86-026 - S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 S-86-033- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 S-86-023- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 S-86-024- S10017A060



- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 S-86-028- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 S-86-007 - S100017050
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 S-86-008- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 S-86-009- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 S-86-010- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 S-86-011- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 S-138-049 - S 300 018 052
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 M-138-006 - T 138 B02 010
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-06-29
Localisation	P A1* M03 130	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-001
Description	Unité de traitement d'air
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif au système de ventilation Henlex au niveau PA1

- 1 Vérification de l'état de pannes
- 2 Inspection de volets
- 3 Verification de l'état de poignes de portes d'inspection
- 4 Vérification de gaskets et remplacer au besoin
- 5 P5-174 P A1* G02 121
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 P5-172 P A1* D02 260
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 P5-171 P A1* D02 090
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 P5-170 P A1* D02 230
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 P5-169 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 P5-168 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 P5-167 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 P5-166 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 P5-163 P A1* G01 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 14 | P5-162 P A1* G01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 15 | P5-159 P A1* G02 124 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 16 | P5-155 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 17 | P5-156 P A1* G02 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 18 | P5-152 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 19 | P5-151 P A1* G02 080 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 20 | P5-165 P A1* F01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 21 | P5-161 P A1* F01 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 22 | P5-164 P A1* F01 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 23 | P5-160 P A1* F01 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 24 | P5-157 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 25 | P5-158 P A1* F02 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 26 | P5-154 P A1* F02 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 27 | P5-153 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



- 28 P5-150 P A1* G02 040
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 P5-149 P A1* G02 050
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 P5-148 P A1* G03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 P5-41 P A1* J02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 P5-47 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 P5-40 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 P5-46 P A1* J03 070
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 P5-36 P A1* J07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 P5-37 P A1* HJ1 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 P5-30 P A1* H07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 P5-31 P A1* H06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 P5-29 P A1* H08 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 P5-35 P A1* J06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 P5-33 P A1* K02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 42 P5-23 P A1* K02 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 43 | P5-34 P A1* K01 021 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 44 | P5-38 P A1* K01 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 45 | P5-45 P A1* K01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 46 | P5-43 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 47 | P5-32 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 48 | P5-28 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 49 | P5-39 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 50 | P5-26 P A1* H06 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 51 | P5-25 P A1* H07 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 52 | P5-24 P A1* H07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 53 | P5-22 P A1* K07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 54 | P5-21 P A1* K07 012 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 55 | P5-20 P A1* K09 210 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 56 | P5-19 P A1* K09 040 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 57 | P5-18 P A1* L01 070 | |



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 58 | P5-42 P A1* K09 180 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 59 | P5-27 P A1* K09 160 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 60 | P5-44 P A1* K09 140 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 61 | P5-14 P A1* M01 332 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 62 | P5-13 P A1* M03 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 63 | P5-11 P A1* L01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 64 | P5-10 P A1* M03 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 65 | P5-09 P A1* M03 160 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 66 | P5-12 P A1* M03 170 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 67 | P5-08 P A1* M03 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 68 | P5-01 P A1* M03 130 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 69 | P5-02 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 70 | P5-03 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



Bon de travail
P-37582.2



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-01-07
Localisation	T 138 B02 040	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	M-138-010
Description	Système de ventilation et climatisation sous-station 25 kv-du mat. (Relié au TCAI 7:M1-151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158)
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Inspection 6 mois du système de ventilation par les ferblantiers

- 1 Pour les conduits de ventilation:
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 2 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 Vérifier le fonctionnement des actuateurs



conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

12 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2021-10-25
Localisation	P B3* H01 900	Date planifiée	2021-10-25

Description de l'équipement	
Actif	DMT(N)-97-D34
Description	Distribution moyenne tension (25kV) artère, active postes secondaires #s-8;-s-6; s-5; et s-3; (normal)
Code comptable pièces	21505

Description des travaux

Faire retirer le conduit de ventilation en face des portes double de la sous station 25KV S-8 celui près du magasin et faire arrêter les SGT en question via ██████████

à faire aujourd'hui avant la fin du quart de travail pour mon équipe de nuit

*****à remettre en place le 26 oct après la pause du matin.*****



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-09-28
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2021-11-24
Description de l'équipement			
Actif	P-60-006		
Description	Système de ventilation P-60-006 desservant la palestres et le dépôt vestiaire. TCAI 3:M1-171		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-09-28
Localisation	N *SS CC3 010	Date planifiée	2021-11-24

Description de l'équipement	
Actif	P-60-003
Description	Système de ventilation P-60-003 desservant le bassin d'entrainement.TCAI 5:M1-174, 5:M1-176.
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-09-28
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	2021-11-24
Description de l'équipement			
Actif	P-60-008		
Description	Système de ventilation P-60-008 desservant les vestiaires du ██████████. TCAI 5:M1-67, 5:M1-69.		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-10-01
Localisation	N *SS EE1 010	Date planifiée	
Description de l'équipement			
Actif	P-60-007		
Description	Système de ventilation P-60-007 desservant bureau administratif du ██████████. TCAI 5:M1-87		
Code comptable pièces	30005		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-08-03
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-01A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien préventif de S-GT (Surpresseurs) qui comprend:

- 1 --> Volets
- 2 - Nettoyer et graisser
- 3 --> Inspecter l'état de ducts
- 4 --> Verifier l'état de la laine
- 5 --> Verification général à fin d'eviter les obstructions
- 6 --> Vérifier les poignes des portes des portes d'accès
- 7 --> Verifier l'état des rubbers des portes et changer au besoin
- 8 S-GT-50 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 S-GT-51 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22 / 23 / 24 / 25 et 51
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 S-GT-52 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18 / 19 / 20 / 21 et 52
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 S-GT-53 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14 / 15 / 16 / 17 et 53
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 S-GT-54 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-10 / 11 / 12 / 13 et 54
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 S-GT-56 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf



aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 14 S-GT-57 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2 / 3 et 57

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 15 S-GT-58 - Système de ventilation pour apport air neuf syst. cond. d'air #s-gt-1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 16 S-GT-59 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-GT-60 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a et 60

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-GT-61 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a / 8a / 9a et 61

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 19 S-GT-62 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-12a / 13a / 14a / 15a et 62

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 20 S-GT-63 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-16a / 17a / 18a / 19a et 63


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 21 S-GT-64 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a / 21a / 22a / 23a et 64

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 22 S-GT-65 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a / 25a / 26a et 65

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-10-05
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-01A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien préventif Hivernale de S-GT (Surpresseurs) qui comprend:

- 1 --> Volets
- 2 - Nettoyer et graisser
- 3 --> Inspecter l'état de ducts
- 4 --> Verifier l'état de la laine
- 5 --> Verification général à fin d'éviter les obstructions
- 6 --> Vérifier les poignes des portes des portes d'accès
- 7 --> Verifier l'état des rubbers des portes et changer au besoin
- 8 S-GT-50 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 S-GT-51 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22 / 23 / 24 / 25 et 51
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 S-GT-52 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18 / 19 / 20 / 21 et 52
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 S-GT-53 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14 / 15 / 16 / 17 et 53
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 S-GT-54 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-10 / 11 / 12 / 13 et 54
 Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 S-GT-56 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf



aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 14 S-GT-57 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2 / 3 et 57

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 15 S-GT-58 - Système de ventilation pour apport air neuf syst. cond. d'air #s-gt-1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 16 S-GT-59 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-GT-60 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a et 60

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-GT-61 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a / 8a / 9a et 61

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 19 S-GT-62 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-12a / 13a / 14a / 15a et 62

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 20 S-GT-63 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-16a / 17a / 18a / 19a et 63

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 21 S-GT-64 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a / 21a / 22a / 23a et 64

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 22 S-GT-65 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a / 25a / 26a et 65

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-10-01
Localisation	S 000 02A 920	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	STP-74-001
Description	Système de ventilation Rotonde (ancien #stp-86-59) (relié à aucun dispositif TCAI)
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles




Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-10-01
Localisation	S 20A 018 050	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-049 doublon
Description	Système de ventilation.
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2021-09-21
Localisation	S 300 017 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-041
Description	Système de ventilation pour salle de combat polyvalente (██████) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif pour les systèmes de ventilation ██████

- 1 Liste de tâches:
- 2 Volets:
- 3 * Vérifier le fonctionnement des volets
- 4 * Ajustement de volets
- 5 * Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 6 Pour les conduits:
- 7 * Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
- 8 * Vérifier l'état de gaskets
- 9 * Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
- 10 * Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
- 11 * Vérifier l'état général des volets
- 12 Autres à vérifier:
- 13 * Étancheité de porte
- 14 * État de poignées
- 15 * Fonctionnement des actuateurs
- 16 S-138-41 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-138-43 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-138-46 - S300017010


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



- 19 S-138-48 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 20 S-138-51 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21 S-138-42 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22 S-138-44 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23 S-138-45 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 24 S-138-47 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25 S-122-6 - N20AA02280
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26 S-122-1 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 27 S-122-2 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 28 S-122-3 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 S-122-5 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 S-86-026 - S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 S-86-033- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 S-86-023- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 S-86-024- S10017A060



- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 S-86-028- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 S-86-007 - S100017050
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 S-86-008- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 S-86-009- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 S-86-010- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 S-86-011- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 S-138-049 - S 300 018 052
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 M-138-006 - T 138 B02 010
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-11-23
Localisation	S 300 017 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	S-138-041
Description	Système de ventilation pour salle de combat polyvalente (██████████) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif pour les systèmes de ventilation ██████████

- 1 Liste de tâches:
- 2 Volets:
- 3 * Vérifier le fonctionnement des volets
- 4 * Ajustement de volets
- 5 * Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 6 Pour les conduits:
- 7 * Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
- 8 * Vérifier l'état de gaskets
- 9 * Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
- 10 * Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
- 11 * Vérifier l'état général des volets
- 12 Autres à vérifier:
- 13 * Étancheité de porte
- 14 * État de poignées
- 15 * Fonctionnement des actuateurs
- 16 S-138-41 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-138-43 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-138-46 - S300017010


Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



- 19 S-138-48 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 20 S-138-51 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21 S-138-42 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22 S-138-44 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23 S-138-45 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 24 S-138-47 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25 S-122-6 - N20AA02280
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26 S-122-1 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 27 S-122-2 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 28 S-122-3 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 S-122-5 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 S-86-026 - S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 S-86-033- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 S-86-023- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 S-86-024- S10017A060



- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 S-86-028- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 S-86-007 - S100017050
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 S-86-008- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 S-86-009- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 S-86-010- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 S-86-011- S10017A060
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 S-138-049 - S 300 018 052
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 M-138-006 - T 138 B02 010
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-08-17
Localisation	P A1* M03 130	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-001
Description	Unité de traitement d'air
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif au système de ventilation Henlex au niveau PA1

- 1 Vérification de l'état de pannes
- 2 Inspection de volets
- 3 Verification de l'état de poignes de portes d'inspection
- 4 Vérification de gaskets et remplacer au besoin
- 5 P5-174 P A1* G02 121
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 P5-172 P A1* D02 260
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 P5-171 P A1* D02 090
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 P5-170 P A1* D02 230
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 P5-169 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 P5-168 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 P5-167 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 P5-166 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 P5-163 P A1* G01 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 14 | P5-162 P A1* G01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 15 | P5-159 P A1* G02 124 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 16 | P5-155 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 17 | P5-156 P A1* G02 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 18 | P5-152 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 19 | P5-151 P A1* G02 080 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 20 | P5-165 P A1* F01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 21 | P5-161 P A1* F01 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 22 | P5-164 P A1* F01 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 23 | P5-160 P A1* F01 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 24 | P5-157 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 25 | P5-158 P A1* F02 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 26 | P5-154 P A1* F02 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 27 | P5-153 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



- 28 P5-150 P A1* G02 040
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 P5-149 P A1* G02 050
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 P5-148 P A1* G03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 P5-41 P A1* J02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 P5-47 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 P5-40 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 P5-46 P A1* J03 070
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 P5-36 P A1* J07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 P5-37 P A1* HJ1 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 P5-30 P A1* H07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 P5-31 P A1* H06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 P5-29 P A1* H08 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 P5-35 P A1* J06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 P5-33 P A1* K02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 42 P5-23 P A1* K02 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 43 | P5-34 P A1* K01 021 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 44 | P5-38 P A1* K01 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 45 | P5-45 P A1* K01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 46 | P5-43 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 47 | P5-32 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 48 | P5-28 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 49 | P5-39 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 50 | P5-26 P A1* H06 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 51 | P5-25 P A1* H07 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 52 | P5-24 P A1* H07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 53 | P5-22 P A1* K07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 54 | P5-21 P A1* K07 012 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 55 | P5-20 P A1* K09 210 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 56 | P5-19 P A1* K09 040 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 57 | P5-18 P A1* L01 070 | |




- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 58 P5-42 P A1* K09 180
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 59 P5-27 P A1* K09 160
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 60 P5-44 P A1* K09 140
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 61 P5-14 P A1* M01 332
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 62 P5-13 P A1* M03 030
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 63 P5-11 P A1* L01 010
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 64 P5-10 P A1* M03 060
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 65 P5-09 P A1* M03 160
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 66 P5-12 P A1* M03 170
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 67 P5-08 P A1* M03 150
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 68 P5-01 P A1* M03 130
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 69 P5-02 P A1* M03 120
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 70 P5-03 P A1* M03 120
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____



Bon de travail


P-39388.2



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-10-01
Localisation	P A1* P01 010	Date planifiée	2021-11-29
Description de l'équipement			
Actif	P5-2A		
Description	Système de ventilation ██████████ et roue thermique.(relié au TCAI 6:M1-69, 71, 81, 83)		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2021-10-01
Localisation	P A1* Y05 070	Date planifiée	2021-11-29

Description de l'équipement	
Actif	P5-6A
Description	Système de ventilation du ██████████ (relié au TCAI 6:M1-86)
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)


- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2021-10-01
Localisation	P A1* Y05 070	Date planifiée	2021-11-30
Description de l'équipement			
Actif	P5-24A		
Description	Système de ventilation (relié au TCAI 6:M1-87)		
Code comptable pièces	11325063		
Description des travaux			

Hivernisation - Entretien préventif de systèmes de ventilation (Ferblantier)

- 1 Automne:
- 2 1- Vérifier le bon fonctionnement de volets
- 3 2- Graisser les volets
- 4 3- Vérifier que les actuateurs ferment à 100%
- 5 4- Vérifier que les volets sont bien étanches lors de la fermeture
- 6 5- Vérifier à l'étanchéité des gaines
- 7 6- Vérifier à l'isolation des unités et de conduits de ventilation
- 8 7- Vérifier l'état des portes de l'unité et les poignes de portes soit fonctionnelles



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2022-01-13
Localisation	T 138 B02 040	Date planifiée	2022-01-12

Description de l'équipement	
Actif	M-138-018
Description	Système de ventilation pour sous-station électrique mât
Code comptable pièces	70005

Description des travaux

Inspection 6 mois du système de ventilation par les ferblantiers

- 1 Pour les conduits de ventilation:
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 2 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 Vérifier le fonctionnement des actuateurs



conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

12 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	S 300 017 010	Date planifiée	2022-01-13

Description de l'équipement	
Actif	S-138-041
Description	Système de ventilation pour salle de combat polyvalente (██████) (relié au TCAI 5:M4-134 et 117)
Code comptable pièces	31325060

Description des travaux

Entretien préventif pour les systèmes de ventilation ██████

- 1 Liste de tâches:
- 2 Volets:
- 3 * Vérifier le fonctionnement des volets
- 4 * Ajustement de volets
- 5 * Graisser les volets au besoin avec graisse Lithium NLGI 2
- 6 Pour les conduits:
- 7 * Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
- 8 * Vérifier l'état de gaskets
- 9 * Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
- 10 * Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
- 11 * Vérifier l'état général des volets
- 12 Autres à vérifier:
- 13 * Étancheité de porte
- 14 * État de poignées
- 15 * Fonctionnement des actuateurs
- 16 S-138-41 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-138-43 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-138-46 - S300017010

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



- 19 S-138-48 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 20 S-138-51 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 21 S-138-42 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 22 S-138-44 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 23 S-138-45 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 24 S-138-47 - S300017010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 25 S-122-6 - N20AA02280
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 26 S-122-1 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 27 S-122-2 - N20AA02240
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 28 S-122-3 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 S-122-5 - N20AA02010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 S-86-026 - S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 S-86-033- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 S-86-023- S10017A060
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 S-86-024- S10017A060



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 34 | S-86-028- S10017A060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 35 | S-86-007 - S100017050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 36 | S-86-008- S10017A060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 37 | S-86-009- S10017A060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 38 | S-86-010- S10017A060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 39 | S-86-011- S10017A060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 40 | S-138-049 - S 300 018 052 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 41 | M-138-006 - T 138 B02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-24

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-001 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-24

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-002 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-24

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-003 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-24

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-004 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-25

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-005 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-25

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-006 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-25

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-007 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-25

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-008 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-25

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-009 - N *SS C01 010 - Sous-sol piscines
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-02

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-010 - N *SS EE1 010
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-02

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-70-001 - sytème de deshumidification entre les bureaux de bassin d'entrainement et competition
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissge de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheite de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-26

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-063- N *SS B02 010 - Ventilateur local de la ferblanterie
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-02

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-70-VA1 - N *SS DD1 030 - dessert l'accueil Hall toristique
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-27

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-70-VA2 - N *SS DD1 030 - dessert l'accueil Hall toristique
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-27

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-70-VA3 - N *SS DD1 040 - dessert l'auditorium
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-01-27

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-70-VE1 - N *SS DD1 040 - dessert l'accueil Hall toristique
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-02

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-73-004 - N 000 E18 010 - Système de ventilation vestiaire sec hommes
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-07

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-73-005 - N 000 E14 071 - Systeme de climatisation Salle studio 1
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-09

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation

- 1 P-106-002 - N 175 F13 010 - Système de ventilatilation bureau admin tour (alimentation)
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheite de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-22

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-106-003 - N 175 F13 010 - Système de ventilatilation bureau admin tour (Retour)
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissge de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheite de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-09

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-124-001 - N 20A E01 020 - Système de ventilation niveau 86 (accueil et bureau marketing)
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-07

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-124-002 - N 20A E01 020 - Système de ventilation niveau 96 (Musculature)
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-07

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-124-003 - N 20A E01 020 - Système de ventilation niveau 86 bureau et spinning 114
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui Non Annulé:

Commentaires: _____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur	██████████	Date requise	2022-01-25
Localisation	N *SS CC1 010	Date planifiée	2022-02-21

Description de l'équipement	
Actif	P-60-001
Description	Système de ventilation P-60-001 desservant le Canon Nord-Ouest tour #5
Code comptable pièces	30005

Description des travaux

Entretien préventif des systèmes de ventilation ██████████

- 1 P-60-022 - N SS* E06 010 - Système de ventilation salle Studio 2
- 2 Pour les conduits de ventilation:
- 3 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



12 Vérifier le fonctionnement des actuateurs

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____

13 Nettoyage de coil et radiateur

conforme: oui___ Non___ Annulé:___

Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur	██████████	Date requise	2022-02-01
Localisation	P A1* P01 010	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-2A
Description	Système de ventilation ██████████ et roue thermique.(relié au TCAI 6:M1-69, 71, 81, 83)
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif de systèmes de ventilation P5 ██████████ Ouest, est et centre PA1

- 1 1.Pour les conduits de ventilation:
- 2 1.1 Vérifier l'état général de conduits et l'étanchéité
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 3 1.2 Vérifier l'état de gaskets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 4 1.3 Vérifier l'état général de grillages d'alimentation et retour
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 5 1.4 Nettoyer les grillages d'alimentation et retour au besoin
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 2. Vérifier l'état général des volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 3. Graissage de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 4. Ajustement de volets
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 5. Étancheité de portes
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 6. État de poignées
conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 7. Vérifier le fonctionnement des actuateurs



- conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 8. Nettoyage de coil et radiateur
- conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 P5-2A - P A1* P01 010 Alimentation de l'imprimerie (Roue Thermique)
- Filtre : 24 x 24 x 2
Qte: 15
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 14 P5-3A - P A1* P01 010 - Alimentation [REDACTED] Ouest & centre PA1
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 15 P5-3R - P A1* P01 010 - Retour -> évacuation [REDACTED] Ouest & centre PA1
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 16 P5-4E - P A1* P01 010 - Évacuation général toilettes
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 17 P5-4R - P A1* Y05 070 - Retour -> évacuation débarcadere et magasin
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 18 P5-24A - P A1* Y05 070 - Alimentation débarcadere et magasin
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 19 P5-6A - P A1* Y05 070 - Alimentation débarcadere et magasin
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 20 P5-1A - S100 015 070 - Alimentation [REDACTED] est & centre PA1
- Filtre : 24 x 24 x 2
Qte: 15
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- .
- 21 P5-1R - S100 015 070 - Retour -> évacuation [REDACTED] est & centre PA1
- Filtre : 24 x 24 x 2
Qte: 15
- Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



.
22 P5-26E - P A1* Y05 080 - Retour -> évacuation débarcadere et magasin

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

.
23 Ventilateurs:

24 P5-14E - S100 015 070- Vers P5-1R

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

.
25 P5-13E - S100 015 070 - Vers P5-1R

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

.
26 P5-8E - S100 015 070 - Vers P5-1R

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Ferblantier et mécanicien en
Demandeur		Date requise	2022-02-08
Localisation	S 000 001 900	Date planifiée	2022-02-22

Description de l'équipement	
Actif	S-GT-01A
Description	Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Code comptable pièces	10005

Description des travaux

Entretien préventif de S-GT qui comprend:

- 1 --> Volets
- 2 - Nettoyer et graisser
- 3 --> Inspecter l'état de ducts
- 4 --> Verifier l'état de la laine
- 5 --> Verification général à fin d'eviter les obstructions
- 6 --> Vérifier les poignes des portes des portes d'accès
- 7 --> Verifier l'état des rubbers des portes et changer au besoin
- 8 S-GT-50 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-26 / 27 / 28 / 29 et 50
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 S-GT-51 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air pour s-gt-22 / 23 / 24 / 25 et 51
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 S-GT-52 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-18 / 19 / 20 / 21 et 52
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 S-GT-53 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-14 / 15 / 16 / 17 et 53
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 S-GT-54 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-10 / 11 / 12 / 13 et 54
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 S-GT-56 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf



aux appareils de traitement d'air s-gt-4 /5

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 14 S-GT-57 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2 / 3 et 57

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 15 S-GT-58 - Système de ventilation pour apport air neuf syst. cond. d'air #s-gt-1

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 16 S-GT-59 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-2a/3a/ 4a/5a

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 17 S-GT-60 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a et 60

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 18 S-GT-61 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-6a / 7a / 8a / 9a et 61

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 19 S-GT-62 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-12a / 13a / 14a / 15a et 62

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 20 S-GT-63 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-16a / 17a / 18a / 19a et 63

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 21 S-GT-64 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-20a / 21a / 22a / 23a et 64

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 22 S-GT-65 - Système de ventilation pour apporter de l'air neuf aux appareils de traitement d'air s-gt-24a / 25a / 26a et 65

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 23 S-GT-29 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

- 24 S-GT-28 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



25 S-GT-27 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

26 S-GT-26 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

27 S-GT-70 - Système de ventilation Poste 25 kV S-8

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

28 S-GT-25 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

29 S-GT-24 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

30 S-GT-23 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

31 S-GT-22 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

32 S-GT-21 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

33 S-GT-20 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

34 S-GT-19 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

35 S-GT-18 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

36 S-GT-17 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



37 S-GT-16 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

38 S-GT-69 - Système de ventilation pour la sous-station s-6

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

39 S-GT-15 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

40 S-GT-14 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

41 S-GT-13 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

42 S-GT-12 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

43 S-GT-11 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

44 S-GT-10 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

45 S-GT-09 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

46 S-GT-08 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

47 S-GT-07 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____

48 S-GT-06 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



49 S-GT-68 - Système de ventilation pour la sous-station s-5

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

50 S-GT-05 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

51 S-GT-04 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

52 S-GT-03 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

53 S-GT-02 - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

54 S-GT-01A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

55 S-GT-03A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Courroie: (2x) B-60 (2x) A-48

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

56 S-GT-02A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

57 S-GT-5A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

58 S-GT-04A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

59 S-GT-07A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade

Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____

60 S-GT-06A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade



- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 61 S-GT-09A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 62 S-GT-08A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 63 S-GT-11A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 64 S-GT-10A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 65 S-GT-67 - Système de ventilation pour la sous-station s-3
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 66 S-GT-13A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 67 S-GT-12A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 68 S-GT-15A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 69 S-GT-14A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 70 S-GT-17A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____
- 71 S-GT-16A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
- Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ Commentaires: _____



- 72 S-GT-19A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Courroie: (2x) B-60 (2x) A-48
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 73 S-GT-18A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 74 S-GT-21A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Courroie: (2x) B-60 (2x) A-48
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 75 S-GT-20A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 76 S-GT-23A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Courroie: (2x) B-60 (2x) A-48
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 77 S-GT-22A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 78 S-GT-25A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Courroie: (2x) B-60 (2x) A-48
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 79 S-GT-24A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 80 S-GT-26A - Système de ventilation pour traiter l'air du stade
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____



Responsabilité et classification du bon de travail			
Assigné à		Struc. Planif.	Non classé
Demandeur		Date requise	2022-02-22
Localisation	P A1* M03 130	Date planifiée	

Description de l'équipement	
Actif	P5-001
Description	Unité de traitement d'air
Code comptable pièces	11325063

Description des travaux

Entretien préventif au système de ventilation Henlex au niveau PA1

- 1 Vérification de l'état de pannes
- 2 Inspection de volets
- 3 Verification de l'état de poignes de portes d'inspection
- 4 Vérification de gaskets et remplacer au besoin
- 5 P5-174 P A1* G02 121
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 6 P5-172 P A1* D02 260
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 7 P5-171 P A1* D02 090
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 8 P5-170 P A1* D02 230
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 9 P5-169 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 10 P5-168 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 11 P5-167 P A1* D03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 12 P5-166 P A1* E05 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 13 P5-163 P A1* G01 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 14 | P5-162 P A1* G01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 15 | P5-159 P A1* G02 124 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 16 | P5-155 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 17 | P5-156 P A1* G02 150 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 18 | P5-152 P A1* G02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 19 | P5-151 P A1* G02 080 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 20 | P5-165 P A1* F01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 21 | P5-161 P A1* F01 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 22 | P5-164 P A1* F01 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 23 | P5-160 P A1* F01 060 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 24 | P5-157 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 25 | P5-158 P A1* F02 030 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 26 | P5-154 P A1* F02 050 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 27 | P5-153 P A1* F02 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |



- 28 P5-150 P A1* G02 040
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 29 P5-149 P A1* G02 050
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 30 P5-148 P A1* G03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 31 P5-41 P A1* J02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 32 P5-47 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 33 P5-40 P A1* J03 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 34 P5-46 P A1* J03 070
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 35 P5-36 P A1* J07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 36 P5-37 P A1* HJ1 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 37 P5-30 P A1* H07 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 38 P5-31 P A1* H06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 39 P5-29 P A1* H08 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 40 P5-35 P A1* J06 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 41 P5-33 P A1* K02 010
Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ Commentaires:_____
- 42 P5-23 P A1* K02 010



- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 43 | P5-34 P A1* K01 021 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 44 | P5-38 P A1* K01 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 45 | P5-45 P A1* K01 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 46 | P5-43 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 47 | P5-32 P A1* K05 011 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 48 | P5-28 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 49 | P5-39 P A1* K05 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 50 | P5-26 P A1* H06 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 51 | P5-25 P A1* H07 020 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 52 | P5-24 P A1* H07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 53 | P5-22 P A1* K07 010 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 54 | P5-21 P A1* K07 012 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 55 | P5-20 P A1* K09 210 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 56 | P5-19 P A1* K09 040 | |
| | Conforme: oui___ Non___ Annulé:___ | Commentaires:_____ |
| 57 | P5-18 P A1* L01 070 | |



- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------|
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 58 | P5-42 P A1* K09 180 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 59 | P5-27 P A1* K09 160 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 60 | P5-44 P A1* K09 140 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 61 | P5-14 P A1* M01 332 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 62 | P5-13 P A1* M03 030 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 63 | P5-11 P A1* L01 010 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 64 | P5-10 P A1* M03 060 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 65 | P5-09 P A1* M03 160 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 66 | P5-12 P A1* M03 170 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 67 | P5-08 P A1* M03 150 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 68 | P5-01 P A1* M03 130 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 69 | P5-02 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |
| 70 | P5-03 P A1* M03 120 | |
| | Conforme: oui ___ Non ___ Annulé: ___ | Commentaires: _____ |



Bon de travail
P-41057.2

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Édifice Lomer-Gouin
575 rue Saint-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1R 2G4

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L'appel d'une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec s'il s'agit d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

b) Délais

L'article 149 prévoit que l'avis d'appel d'une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l'article 151 de la loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 20 septembre 2006